


北浦アオコ発生状況日誌

平成 26 年 8 月 22 日(金)

様式



【1 監視パトロール状況】

河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温	備考
北浦	左岸	7.50 k -60 m ~ k m	10:41	晴れ	東	沖 40 ~ m	3	無×	32°C	(居合第二舟溜下流)
北浦	左岸	11.00 k 40 m ~ k m	10:50	晴れ	東	沖 40 ~ m	3	無×	32°C	
北浦	左岸	15.25 k 0 m ~ k m	11:02	晴れ	東	沖 30 ~ m	4	有△	32°C	(志崎舟溜下流)
北浦	左岸	20.75 k 10 m ~ k m	11:16	晴れ	東	沖 30 ~ m	4	有△	32°C	(井の塙舟溜下流)
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

【2 対策状況】

対策を	実施なし
-----	------

【3 対策内容等】

対策内容	対策場所	対策前の状況	対策後の状況	備考(回収量等)

【4 特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見・アオコ量:大。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

※悪臭の凡例は以下のとおり

臭気 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

0 500 1000 2000 3000 4000 5000m

平成26年 8月22日



北浦左岸7.50km-50m(居合第二舟溜下流)

レベル: 3

悪臭: 無



北浦左岸11.0km40m(津賀地先)

レベル: 4

悪臭: 有

平成26年 8月22日



北浦左岸15.25km0m(志崎舟溜り下流)

レベル: 4

悪臭: 有



北浦左岸20.75km10m(井の塙舟溜り下流)

レベル: 4

悪臭: 有

平成26年 8月21日



北浦左岸4.0km-50m沼尾地先

レベル: 3

悪臭: 有



北浦左岸8.0km40m(居合い舟溜り内)

レベル: 4

悪臭: 有

平成26年 8月21日



北浦左岸14.25km60m(武井舟溜り)下流

レベル: 4

悪臭: 有



北浦左岸20.75km10m(井の塙舟溜り下流)

レベル: 4

悪臭: 有

平成26年 8月20日



北浦左岸16.25km20m

レベル: 3

悪臭: 有



北浦左岸175km20m(江川舟溜内)

レベル: 4

悪臭: 有

平成26年 8月20日



北浦左岸18.0km60m

レベル: 4

悪臭: 有



北浦左岸20.25km70m


レベル: 4

悪臭: 有

西浦アオコ発生・対策状況日誌

平成 26 年 8 月 19 日 (火)

様式



【1 監視パトロール状況】

所属: 土浦出張所

河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温	備考
西浦	中岸	1.25 k 200 m ~ 1.50 k 0 m	9:30	曇	南東	沖 1 ~ 5 m	2~3	無×	29℃	土浦港
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

【2 対策状況】

対策を	実施

【3 対策内容等】

対策内容	対策場所	対策前の状況	対策後の状況	備考(回収量等)

【4 特記事項】

※アオコのレベル

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量: 大

※悪臭の凡例は以下のとおり


有○ : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

有△ : 腐敗臭はするが、その区域で悪臭は発生していない。





西浦中岸 1.25km+300m レベル3 悪臭無し



西浦中岸 1.50km-150m レベル3 悪臭無し

平成26年 8月18日



北浦左岸18.0km60m

レベル: 3

悪臭: 有



北浦左岸19.25km20m(札舟溜内)

レベル: 4

悪臭: 無


平成26年 8月18日



北浦左岸19.25km20m(札舟溜内)

レベル: 4

悪臭: 無



北浦左岸21.75km20m

レベル: 3


悪臭: 無

平成26年 8月18日

西浦アオコ発生・対策状況日誌

平成 26 年 8 月 18 日 (月)

様式



【1 監視パトロール状況】

所属: 土浦出張所

河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温	備考
西浦	中岸	31.25 k 0 m ~ 31.91 k m	9:35	晴	南東	沖 1 ~ 3 m	2~3	無×	29℃	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

【2 対策状況】

対策を	実施


【3 対策内容等】

対策内容	対策場所	対策前の状況	対策後の状況	備考(回収量等)

【4 特記事項】

※アオコのレベル

- レベル0: アオコの発生は確かめられない。
- レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
- レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
- レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、



※悪臭の凡例は以下のとおり

- 有○ : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。
- 有△ : 腐敗臭はするが、その区域で悪臭は発生していない。





西浦中岸31.91km下 レベル3 悪臭無し




西浦中岸31.91km下 レベル3 悪臭無し

西浦アオコ発生・対策状況日誌

平成 年 8 月 18 日 (月)

様式



【1 監視パトロール状況】

河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温	備考	
西浦	中岸	36.25 k 200 m ~	k m	14:35	晴れ	南	沖 3 ~ 4 m	3	無×	31.0° c	坂井戸船溜まり内
		k m ~	k m				沖 ~ m				
		k m ~	k m				沖 ~ m				
		k m ~	k m				沖 ~ m				
		k m ~	k m				沖 ~ m				
		k m ~	k m				沖 ~ m				
		k m ~	k m				沖 ~ m				

【2 対策状況】

対策を	
-----	--

【3 対策内容等】

対策内容	対策場所	対策前の状況	対策後の状況	備考(回収量等)

【4 特記事項】

--

※アオコのレベル




- レベル0:アオコの発生は確かめられない。
- レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
- レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
- レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、青の縞模様になることもある)に湖面を覆い、腐敗臭がする。



※悪臭の凡例は以下のとおり

- 有○ : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。
- 有△ : 腐敗臭はするが、その区域で悪臭は発生していない。

西浦中岸36.25km+200m坂井戸船溜まり内 レベル3 悪臭無し



平成26年 8月13日



北浦右岸25.25km30m(山田舟溜内)

レベル: 3

悪臭: 有



北浦右岸25.25km30m(山田舟溜内)

レベル: 4

悪臭: 有

平成26年 8月13日



北浦右岸18.0km60m(平須舟溜内)

レベル: 3

悪臭: 無



北浦右岸17.5km60m(宿舟溜内)

レベル: 4

悪臭: 有

平成26年 8月13日

平成26年 8月08日



北浦左岸22.0km30m

レベル: 3

悪臭: 無



北浦左岸22.0km30m


レベル: 3

悪臭: 無

西浦アオコ発生・対策状況日誌

平成 年 8 月 8 日 (金)

様式



【1 監視パトロール状況】

河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温	備考
西浦	左岸	33.25 34.25	10:05	曇り	南西	沖 5 ~ 10 m	3	無×	31.5° c	
西浦	中岸	37.25 k m ~ 32.00 k m	10:15	曇り	南西	沖 0 ~ 15 m	3	無×	31.0° c	
						沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

【2 対策状況】

対策を	
-----	--

【3 対策内容等】

対策内容	対策場所	対策前の状況	対策後の状況	備考(回収量等)

【4 特記事項】

--

※アオコのレベル

- レベル0:アオコの発生は確かめられない。
- レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
- レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
- レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、青の縞模様になることもある)に湖面を覆い、腐敗臭がする。



※悪臭の凡例は以下のとおり

- 有○ : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。
- 有△ : 腐敗臭はするが、その区域で悪臭は発生していない。


西浦左岸33.25km+100m付近 レベル3 悪臭無し



西浦中岸37.00km-100m付近 レベル3 悪臭無し



西浦中岸36.25km+200m付近 レベル3 悪臭無し



平成26年 8月01日



北浦右岸30.25km60m

レベル: 3

悪臭: 無



北浦右岸26.75km20m北浦舟溜内

レベル: 4

悪臭: 有

平成25年 8月 1日



北浦左岸21.25k+150

レベル: 4

悪臭: 無



北浦左岸17.25.km-60 江川舟溜まり内

レベル: 4

悪臭: 無

河川巡視日誌(巡視結果記録票)

(様式-B) データ、平面図、写真

整理番号
1

記録日	平成26年8月1日	曜日	時刻
		金	9:35~9:55

大項目	自然環境
中項目	自然環境の状況把握
小項目	水質に関する状況
細項目	その他


箇所	岸	距離標
西浦	中岸	1.500 kp -150 ~ 1.500 kp 100

記事	異常の有無： 無し
	中岸1.50km-150m~1.50km+100mにてアオコ確認。(レベル2~3)、水温30℃、悪臭無し。

処置経過		
処置日	記入者	処置(対応)

出張所の判断

関係者・関係機関	
関係者名	連絡先



河川巡視日誌(巡視結果記録票)

(様式-B') 写真帳

整理番号

1

写真

中岸1.50km下 レベル3



写真

中岸1.50km レベル2~3



写真

中岸1.50km上 レベル2~3



写真

