

# 7月27日アオコ対策状況



放水作業中



アオコ対策実施箇所

武田川

鹿行大橋



作業後



1. 対策箇所 : 北浦 武田川河口部
2. 発生状況 : 南風に乗って、北浦に発生したアオコが武田川河口部付近に集まり、一部スラム状が見られました。
3. 対策内容 : 武田川河口部に集まったアオコを放水により沈降されました。