



第47号		発行
平成27年		国土交通省
8月		関東地方整備局
発行		渡良瀬川河川事務所 足尾砂防出張所

H26松木川一号砂防堰堤改築工事が完成しました

足尾砂防堰堤の上流で工事をしていました「H26松木川一号砂防堰堤改築工事」が完成しました。この工事は、古く、脆くなった松木川一号砂防堰堤を安全に工事するために、周辺施設の谷止工を強固にし、土砂を食い止める機能を改善する工事です。危険な箇所も多い工事現場でしたが安全に細心の注意を払いながら、工事を行ったことにより、事故も起こることもなく、工事が完成いたしました。



工事前の現場周辺
(手前の堰堤が松木川一号砂防堰堤です)




工事完成後
(奥にある施設が今回工事しました谷止工です)

H26松木山腹（キャン沢）工事が完成しました

足尾砂防堰堤付近で実施している「H26松木山腹（キャン沢）工事」が完成しました。今回の工事箇所であるキャン沢の斜面は急峻で、亀裂が多く、非常にもろい岩肌となっています。崩れ落ちた岩や土砂は土石流の発生源になる恐れもあるため、岩の亀裂にセメントを入れて、岩を崩れないように岩と岩を接着させる工事を行いました。本工事の完成により、山から土砂が発生する事を防止する効果が期待できます。



工事前の現場周辺



工事完成後

夏休み前の安全利用点検を行いました

足尾砂防出張所において、施設の安全利用点検を実施いたしました。安全利用点検とは、砂防堰堤周辺施設の制限柵や手すりなどを利用者が、安全に利用できるように施設点検を行うことで、利用者の多いゴールデンウィーク前と夏休み前の年2回行います。今回、砂防堰堤をはじめ、周辺施設などに異常がないか点検を行い、破損した箇所などは補修を行いました。



銀山平砂防堰堤

砂防指定地内巡視を実施しました

足尾砂防出張所管内では、砂防堰堤をはじめ、施設は多くあります。常日頃より施設に異常がないか確認していますが、今回、施設周辺及び施設に続く、工事用道路等にゴミなどの不法投棄が無いか点検を行いました。



松木川五号砂防堰堤



巡視路の土砂崩れ箇所
(数箇所、土砂崩れが発生している所がありました)

【足尾砂防出張所管内における現在施工中の工事】

No.	工 事 名	施工場所	工 期	施工業者
1	H27渡良瀬川足尾地区砂防整備工事		H27.5.8 ~ H27.12.15	(株)浜屋組

《 工事関係車両の通行等により、ご迷惑をおかけしますがご協力お願い致します。 》

★体験植樹の申し込みもまだまだ受付中★

発行：国土交通省 渡良瀬川河川事務所 足尾砂防出張所

〒321-1513 栃木県日光市足尾町向原5-17

Tel 0288-93-2151 fax 0288-93-4087

渡良瀬川河川事務所ホームページ <http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/>