

# 台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月14日(月)

## ■排水作業状況(茨城県常総市)



(常総市相野谷町地先)



(常総市八間堀地先 上大橋)



(常総市八間堀地先)



(常総市八間堀地先 水深調査)

# 台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月14日(月)

## ■現地対策本部の活動状況（現地状況）



# 台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月14日(月)

■現地対策本部の活動状況（国土地理院によるUAV現地調査検討状況）



# 台風17号・18号降雨による災害 TEC-FORCE他 活動記録情報

平成27年9月14日(月)

## ■道路啓開(茨城県常総市内)

緊急車両の通行が可能になるよう、災害対策基本法に基づき、常総市道上に放置してあった車両の移動を行い、道路の啓開作業を実施。(9月13日(日))

- ・移動台数:計2台
- ・移動先:常総市水海道諏訪町(常総市役所南側駐車場)



# 台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月14日(月)

## ■堤防点検作業状況：鬼怒川左岸58.0k～51.4k



(栃木県真岡市上谷貝地先(鬼怒川左岸57.4km)) 13時撮影



(栃木県真岡市上谷貝地先(鬼怒川左岸57.4km)) 13時撮影



(栃木県真岡市掘込地先(鬼怒川左岸56.25km)) 13時30分撮影



(栃木県真岡市大道泉地先(鬼怒川左岸55.0km)) 14時撮影

# 台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月14日(月)

## ■災害調査: 鬼怒川左岸28k~32kの堤防点検状況



(茨城県下妻市長塚地先(鬼怒川左岸32.0km)) 15時撮影



(茨城県下妻市長塚地先(鬼怒川左岸31.7km)) 15時撮影



(茨城県下妻市今泉地先(鬼怒川左岸31.5km)) 16時撮影



(茨城県下妻市仲居指地先(鬼怒川左岸30.0km)) 16時撮影

# 台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月14日(月)

## ■堤防点検作業状況：鬼怒川右岸31.5k～33.25k



(茨城県八千代町今里地先(鬼怒川右岸31.5km))15時撮影



(茨城県八千代町今里地先(鬼怒川右岸32.0km)) 15時30分撮影



(茨城県八千代町今里地先(鬼怒川右岸32.35km))16時撮影



(茨城県八千代町今里地先(鬼怒川右岸32.95km))16時30分撮影

# 台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月14日(月)

■堤防点検作業状況：被災状況(川裏法尻部噴砂・川裏法面陥没など)、痕跡水位など



(茨城県結城市山王地先(鬼怒川右岸39.0km+125m))12時30分  
撮影



(茨城県結城市山王地先(鬼怒川右岸38.5km))12時50分撮影



(茨城県八千代町大渡戸地先(鬼怒川右岸38.17~38.32km))13  
時20分撮影



(茨城県八千代町大渡戸地先(鬼怒川右岸38.1km:大渡戸樋  
管))12時30分撮影