


# 台風18号の大雨による日光市芹沢地区における土石流災害



土砂撤去9/11完了  
仮排水路9/24概成

土砂撤去9/14完了  
仮排水路9/24概成

道路崩落 L=約100m  
徒歩による通行可能 9/18  
車両の通行可能 9/20  
(工事関係車両のみ通行可)

路面整形  
9/13完了  
仮排水路9/24概成

土砂撤去完了9/11  
仮排水路9/24概成

**被害概要:** 地区内の8溪流(9箇所)において土石流が発生  
 負傷者1名 住民25名が一時孤立(現在、避難指示発令中)  
 被災家屋7軒(全半壊)  
 土砂流出による道路被害7箇所、その他道路被害1箇所  
**対応状況:** へり調査及び各溪流の被災状況調査(9/11~9/14)  
 土砂災害専門家及びTEC-FORCEによる溪流調査(9/15~9/16)  
 日光砂防事務所による流出土砂の撤去等により徒歩及び  
 車両(工事関係車両のみ)の通行可能(9/20)  
**仮排水路の設置(9/19~9/24)**

- 凡例
- 土砂崩壊
  - 土砂堆積
  - 砂防堰堤
  - 市道応急復旧完了  
(工事関係車両のみ通行可)

※これは速報であり、土砂の崩壊や堆積の範囲は今後変わることがあります