


台風18号の大雨による日光市芹沢地区における土石流災害



土砂撤去9/11完了
仮設水路施工中9/19~

土砂撤去9/14完了
仮設水路施工中9/19~

道路崩落 L=約100m
徒歩による通行可能 9/18
車両の通行可能 9/20
(工事関係車両のみ通行可)

路面整形
9/13完了
仮設水路施工中9/19~

土砂撤去完了9/11
仮設水路施工中9/19~

被害概要: 地区内の8溪流(9箇所)において土石流が発生
 人的被害なし 住民25名が一時孤立(現在、避難指示発令中)
 被災家屋7軒(全半壊)
 土砂流出による道路被害7箇所、その他道路被害1箇所
対応状況: へり調査及び各溪流の被災状況調査(9/11~9/14)
 土砂災害専門家及びTEC-FORCEによる溪流調査(9/15~9/16)
 日光砂防事務所による流出土砂の撤去等により徒歩及び
 車両(工事関係車両のみ)の通行可能(9/20)
 仮設水路の設置(9/19~)

- 凡例
- 土砂崩壊
 - 土砂堆積
 - 砂防堰堤
 - 市道応急復旧完了
(工事関係車両のみ通行可)

※これは速報であり、土砂の崩壊や堆積の範囲は今後変わることがあります