

国土交通省関東地方整備局では、4月16日よりTEC—FORCEを被災地に派遣し、災害対応にあたっています。

18日は、熊本県上益城郡益城町(かみましきぐんましきまち)や熊本県阿蘇郡南阿蘇村(あそぐんみなみあそむら)の道路の被災状況調査等を実施しました。

また、被災状況調査等のため、九州地方整備局管内に新たに10名を派遣しました。

■TEC—FORCE派遣【4月18日】

出発式 被災状況調査等のため、砂防班隊員10名が出発



<13時頃 利根川水系砂防支部、高崎河川国道支部(隊員5名)>



<14時頃 富士川砂防支部、甲府河川国道支部(隊員5名)>

関東TEC—FORCE 活動通信

平成28年熊本地震の対応
NO.3【平成28年4月19日(火)】

■TEC—FORCE活動状況【4月18日の活動状況】



ましきまち みやぞの
〈益城町宮園地先 12時頃 道路陥没状況調査〉

●調査箇所図 (出典)電子国土WEB



早期復旧のため、現況調査を実施しました。



ましきまち きやま
〈益城町木山地先 14時頃
道路破損状況調査〉



ましきまち つじのしろ
〈益城町辻の城地先 15時頃 道路現況調査(電柱折損)〉



ましきまち つじのしろ
〈益城町辻の城地先 14時頃 擁壁崩落状況調査〉

関東TEC—FORCE 活動通信

平成28年熊本地震の対応
NO.3【平成28年4月19日(火)】

■TEC—FORCE活動状況【4月18日の活動状況】




ましきまち てらさこ
＜益城町寺迫地先 14時頃 道路被災状況調査＞

●調査箇所図 (出典)電子国土WEB



早期復旧のため、現況調査を実施しました。



みなみあそむら たての
＜南阿蘇村立野地先 14時頃
阿蘇大橋崩落状況調査＞



ましきまち てらさこ
＜益城町寺迫地先 15時頃
擁壁崩壊箇所状況調査＞



みなみあそむら たての
＜南阿蘇村立野地先 14時頃
斜面崩落状況調査＞