

砂防設備の安全利用点検結果一覧表（1/2）

水系名	河川名	対象区域	点検対象施設名	点検結果	実施した応急措置
		地先			
利根川 (渡良瀬川)	仁田元川	日光市足尾町地先	仁田元砂防堰堤	異常なし	
	松木川	日光市足尾町松木地先	松木川一号砂防堰堤	立入禁止看板亡失	立入禁止看板を再設置
	安蘇沢	日光市足尾町安蘇沢地先	安蘇沢砂防堰堤	立入禁止看板亡失	立入禁止看板を再設置
	久蔵川	日光市足尾町久蔵地先	久蔵川一号砂防堰堤	異常なし	
	渡良瀬川	日光市足尾町間々地先	足尾砂防堰堤	異常なし	
	大畑沢	日光市足尾町愛宕下地先	大畑沢緑の砂防ゾーン	進入禁止看板亡失	進入禁止看板を再設置
	深沢	日光市足尾町深沢地先	深沢四号砂防堰堤	注意喚起看板損傷	注意喚起看板・ロープを再設置
	神子内川	日光市足尾町神子内地先	神子内川上流床固群	異常なし	
		日光市足尾町神子内地先	神子内砂防堰堤	立入禁止テープの損傷	立入禁止テープを再設置
	内籠川	日光市足尾町向原地先	内籠川一号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町向原地先	内籠川二号砂防堰堤	立入禁止テープの損傷	立入禁止テープを再設置
	渡良瀬川	日光市足尾町通洞地先	通洞床固群	異常なし	
	小滝川	日光市足尾町石沢地先	小滝川四号砂防堰堤	転落防止策の損傷等	カラーコン等を設置
		日光市足尾町銀山平地先	銀山平砂防堰堤	立入禁止看板亡失 立入禁止ロープの損傷	立入禁止看板を再設置 トラロープを設置
	餅ヶ瀬川	日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川九号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川四号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川三号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川二号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川一号砂防堰堤	立入禁止テープの損傷	トラロープを設置

砂防設備の安全利用点検結果一覧表 (2/2)

水系名	河川名	対象区域	点検対象施設名	点検結果	実施した応急措置	
		地先				
利根川 (渡良瀬川)	黒坂石川	みどり市東町沢入地先	黒坂石川護岸	異常なし		
	袖丸沢	みどり市東町小中地先	袖丸沢二号砂防堰堤	異常なし		
	小中川	みどり市東町小中地先	小中川砂防堰堤	一部開口部あり		開口部に注意喚起テープを再設置
		みどり市東町小中地先	小中川下流砂防堰堤	異常なし		
		みどり市東町小中地先	小中川床固群	異常なし		
	小黒川	桐生市黒保根町上田沢地先	小黒川三号砂防堰堤	異常なし		
		桐生市黒保根町水沼地先 みどり市東町荻原地先	関守床固群	異常なし		
	川口川	桐生市黒保根町宿廻地先	川口川下流砂防堰堤	異常なし		
		桐生市黒保根町宿廻地先	川口川下流流木対策堰堤	異常なし		
	深沢川	桐生市黒保根町宿廻地先	樽下床固	異常なし		
	渡良瀬川	みどり市大間々町上神梅地先	上神梅護岸	異常なし		
		みどり市大間々町上神梅地先	神梅護岸	異常なし		
		みどり市大間々町塩原地先	神梅床固群	異常なし		

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	松木川一号砂防堰堤	区域番号	

対策前



・立入禁止看板亡失

点検日:H28. 4. 11

対策後



・看板再設置

対策日:H28. 4. 11

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	安蘇沢砂防堰堤	区域番号	

対策前



・立入禁止看板亡失

点検日:H28. 4. 11

対策後



・看板再設置

対策日:H28. 4. 11

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	大畑沢緑の砂防ゾーン	区域番号	

対策前



・侵入禁止看板亡失

点検日:H28. 4. 11

対策後



・看板再設置

対策日:H28. 4. 11

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	深沢四号砂防堰堤	区域番号	

対策前



・注意看板損傷・ロープたるみ

点検日:H28. 4. 18

対策後



・看板再設置・ロープ再設置

対策日:H28. 4. 18

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	神子内砂防堰堤	区域番号	

対策前



・立入禁止テープ損傷

点検日:H28. 4. 13

対策後



・テープ再設置

対策日:H28. 4. 13

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	内籠川二号砂防堰堤	区域番号	

対策前



・立入禁止テープ損傷

点検日:H28. 4. 11

対策後



・テープ再設置

対策日:H28. 4. 11

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	小滝川四号砂防堰堤	区域番号	

対策前



・防止柵の腐食・損傷

点検日:H28. 4. 14

対策後



・カラーコーン設置

対策日:H28. 4. 14

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	銀山平砂防堰堤	区域番号	

対策前



・立入禁止ロープ損傷

点検日:H28. 4. 14

対策後



・トラロープ張り直し・看板設置

対策日:H28. 4. 14

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	餅ヶ瀬川一号砂防堰堤	区域番号	

対策前



・立入禁止テープ損傷

点検日:H28. 4. 14

対策後



・トラロープ張り直し・カラーテープ設置

対策日:H28. 4. 14

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	小中川
施設名	小中川砂防堰堤	区域番号	

対策前



昨年の点検時に設置した注意喚起テープが破損消失

点検日:H28. 4. 6

対策後



開口部を注意喚起テープで閉塞

対策日:H28. 4. 6