

上ー1. 韮崎市本町3丁目地先


当該箇所を伐採する理由

- ①樹木が洪水時の流れの阻害となります。
- ②樹木により、河川の状況把握をする巡視の支障となります。
- ③樹木が倒れて流木になった場合、下流側の橋梁に引っかかったり、堤防に悪影響を及ぼす可能性があります。
- ④地元自治体等より伐採に関する要望があります。

伐採内容

- ◎伐採範囲 韮崎市本町3丁目地先
船山橋下流から
約300mの区間
(釜無川左岸河川敷)
- ◎伐採面積 約25,000m²
- ◎伐採樹種 ハリエンヅ等

伐採予定箇所



伐採予定箇所の状況



この情報はH28年7月現在の予定のため、現地の状況により、実際に伐採を行わなかったり、範囲を変更する場合があります。

上ー2. 韮崎市栄1丁目地先


当該箇所を伐採する理由

- ①樹木が洪水時の流れの阻害となります。
- ②樹木により、河川の状況把握をする巡視の支障となります。
- ③樹木が倒れて流木になった場合、下流側の橋梁に引っかかったり、堤防に悪影響を及ぼす可能性があります。


伐採内容

- ◎伐採範囲 韮崎市栄1丁目地先
船山橋の下流約1.5kmから
約200mの区間
(釜無川左岸河川敷)
- ◎伐採面積 約3,000m²
- ◎伐採樹種 ハリエンゾ₁等

伐採予定箇所



伐採予定箇所の状況




この情報はH28年7月現在の予定のため、現地の状況により、実際に伐採を行わなかったり、範囲を変更する場合があります。

上ー 3. 甲斐市宇津谷地先

当該箇所を伐採する理由

- ①樹木が洪水時の流れの阻害となります。
- ②樹木により、河川の状態把握をする巡視の支障となります。
- ③樹木が倒れて流木になった場合、下流側の橋梁に引っかかったり、堤防に悪影響を及ぼす可能性があります。

伐採予定箇所



伐採内容

- ◎伐採範囲 甲斐市宇津谷地先
塩川橋下流約100mから
約600mの間
(塩川左右岸河川敷)
- ◎伐採面積 約9,000m²
- ◎伐採樹種 ハリエンゾウ等

伐採予定箇所の状況



この情報はH28年7月現在の予定のため、現地の状況により、実際に伐採を行わなかったり、範囲を変更する場合があります。

上ー4. 甲斐市宇津谷地先


当該箇所を伐採する理由

- ①樹木が洪水時の流れの阻害となります。
- ②樹木により、河川の状況把握をする巡視の支障となります。
- ③樹木が倒れて流木になった場合、下流側の橋梁に引っかかったり、堤防に悪影響を及ぼす可能性があります。
- ④地元自治体等より伐採に関する要望があります。


伐採内容

- ◎伐採範囲 甲斐市宇津谷地先
釜無川六反川合流から上流
約400mの区間
(釜無川左岸河川敷)
- ◎伐採面積 約14,000m²
- ◎伐採樹種 ハリエンゾ₁等

伐採予定箇所



伐採予定箇所の状況



この情報はH28年7月現在の予定のため、現地の状況により、実際に伐採を行わなかったり、範囲を変更する場合があります。

上ー5. 中央市山之神地先

当該箇所を伐採する理由

- ①樹木が洪水時の流れの阻害となります。
- ②樹木により、河川の状況把握をする巡視の支障となります。
- ③樹木が倒れて流木になった場合、下流側の橋梁に引っかかったり、堤防に悪影響を及ぼす可能性があります。

伐採内容

- ◎伐採範囲 中央市山之神地先
鏡中条橋から上下流
約400mの区間
(釜無川左岸河川敷)
- ◎伐採面積 約14,000m²
- ◎伐採樹種 ハリエンゾ₁等

伐採予定箇所



伐採予定箇所の状況



この情報はH28年7月現在の予定のため、現地の状況により、実際に伐採を行わなかったり、範囲を変更する場合があります。