

お知らせ

国道17号 じょうぶどうろ 上武道路



上武道路の工事現場から 鉄鋼スラグに類似する不純物が発見されました

国道17号のじょうぶどうろ上武道路の工事現場で、10月6日に鉄鋼スラグに類似する不純物（以下「不純物」という。）が発見され、その後、工事を中止し現場内の表面の調査を行った結果、約10個の不純物を確認しました。

現在、不純物の特定と不純物が確認された箇所の土壌に関する分析調査を実施しております。

なお、分析結果がまとまり次第、改めてお知らせ致します。

○発見された場所：じょうぶどうろ上武道路工事現場内（まえばしにちりんじ前橋市日輪寺地先）

※ 別添参考資料を参照下さい。

※高崎河川国道事務所のホームページ、ツイッターでも道路情報が確認できます。

- ・ホームページ <http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/>
- ・公式ツイッター https://twitter.com/mlit_takasaki

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 高崎河川国道事務所
住所:群馬県高崎市栄町6-41 電話:027-345-6000(代)

副 所 長 永江 浩一郎（ながえ こういちろう） 内線：204
工務第二課長 中嶋 政幸（なかじま まさゆき） 内線：411

高崎河川国道事務所ホームページ

高崎河川国道

国道17号上武道路の工事現場から鉄鋼スラグに類似する不純物について(概要)

国道17号の上武道路^{じょうぶどうろ}の工事現場で、10月6日に鉄鋼スラグに類似する不純物(以下「不純物」という。)が発見され、その後、工事を中止し現場内の約3.5kmに渡り表面の調査を10月18日まで実施し約10個の不純物を確認しました。

現在、不純物の特定と不純物が確認された箇所の土壌に関する分析調査を実施しております。

なお、分析結果がまとまり次第、改めてお知らせ致します。

これまでに確認された不純物の一部の写真


※不純物の大きさは約2cm~7cm



(方眼紙の1目盛りは5mm)

【参考資料】

■鉄鋼スラグに類似する不純物が確認された工事箇所 位置図



【拡大図】

