


拡大図



位置図 (那珂川の水害)



城里町下坏地先
(旧桂村)
3

水戸市ちとせ町周辺
2

拡大図



水戸市水府町周辺

1 4 5

水戸駅

常陸河川国道事務所
管内図より抜粋

昭和61年8月洪水

観測史上最高の水位を記録

那珂川の
水害
1

昭和61年8月、台風から変わった温帯低気圧が三陸沖で停滞し、
那珂川流域に大雨をもたらした。

この影響により、水府橋水位観測所では観測史上最高水位を記録し、
那珂川の上流から下流の至る所で浸水被害が発生、未曾有の大惨事
となった。

水戸市
なかがち
中河内町

よろすよ ばし
万代橋

水戸市
ねもと
根本町

水戸市
あおやぎ
青柳町

水戸市
すいふ
水府町

すいふ ばし
水府橋

すいぐんせん
JR水郡線

— 平成28年3月末時点の堤防位置



床上浸水 **4,864戸**
床下浸水 **2,815戸**

昭和61年8月洪水

越水により、各地で被害が拡大

那珂川
の水害
2

えっすい
ひとたび堤防からの越水が始まると、大量の水が宅地や田畑等に
じんたい
流れ込み、被害は広域かつ甚大なものとなる。
昭和61年8月洪水においては、那珂川の本川・支川の複数箇所
えっすい はんらん
で越水等による氾濫が発生。

水戸市
なかがち
中河内町

那珂川→

ちとせ ばし
千歳橋

水戸市
ちとせ

宅地側

那珂川

— 平成28年3月末時点の堤防位置

昭和61年8月洪水 濁流により橋が流失

那珂川
の水害
3

那珂川流域に降った大雨の影響により、那珂川の水位が上昇し濁流が発生。
城里町下坏（旧桂村）と那珂市下江戸（旧那珂町）に架かる千代橋が流失した。



昭和61年8月洪水

水戸の市街地で住民が孤立化

那珂川
の水害
4

一面泥の海と化した水戸市の市街地などでは、逃げ遅れた住民が孤立化。県警本部や自衛隊を中心とした懸命の救出活動が行われた。



すいふ しんがい
水戸市水府町の浸水状況



昭和61年8月洪水

水害から街を守るために

那珂川の
水害
5

よろずよ ばし
万代橋

水戸市
おびき
青柳町

すいふ ばし
水府橋

水戸市
うらふ
水府町

水戸市
さんのまる
三の丸

ういんせん
JR水郡線



水府橋架け替え



平成25年11月撮影



那珂川堤防整備



平成25年11月撮影

那珂川→

水戸市
じょうとう
城東



水防活動状況
(水戸市城東地先)

2

— 平成28年3月末時点の堤防位置

昭和61年8月洪水 支川でも大きな被害に

那珂川の
水害
6

ごほんじん ばし
御本陣橋

←逆川

逆川_茂木町茂木地先



逆川_茂木町茂木地先



権津川_那珂川町小川地先 (旧小川町)



さかかわ
逆川の出水状況
もてぎ
(茂木町茂木地先)