

速報データにより今後修正される可能性があります。

平成29年8月台風5号の襲来に伴う富士川砂防事務所管内の状況




春木川第二砂防堰堤の状況 (8月7日15時38分頃)

平成29年8月9日 12時00分現在


国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所

## ○台風 5 号概要



7月21日午前9時に南鳥島の近くで発生した台風5号「ノルー」は、日本の南を迷走して奄美地方を通過。その後和歌山県北部に上陸して、富山湾(日本海)へ。そして9日午前3時に山形県沖の日本海で温帯低気圧に変わりました。

## ○降雨状況



降雨状況（春木川雨量観測所データ）

富士川砂防管内では春木川雨量観測所で連続雨量**351 mm**の降雨が観測されました。

- ・春木川雨量観測所 連続雨量 **351 mm** 時間最大 **51 mm/h** (8/7 14:00～15:00)
- ・早川雨量観測所 連続雨量 **268 mm** 時間最大 **53 mm/h** (8/7 14:00～15:00)
- ・奈良田雨量観測所 連続雨量 **234 mm** 時間最大 **47 mm/h** (8/7 14:00～15:00)
- ・青木雨量観測所 連続雨量 **196 mm** 時間最大 **31 mm/h** (8/7 23:00～24:00)
- ・日向山雨量観測所 連続雨量 **130 mm** 時間最大 **19 mm/h** (8/7 14:00～15:00)
- ・入笠雨量観測所 連続雨量 **99 mm** 時間最大 **12 mm/h** (8/7 14:00～15:00)

## ○早川町に発令された注意報・警報等

- 8月7日（月） 10時43分 大雨注意報、洪水注意報
- 15時37分 大雨警報
- 20時45分 土砂災害警戒情報
- 21時40分 避難勧告
- 22時43分 洪水警報

- 8月8日（火） 6時46分 大雨注意報、洪水警報解除
- 7時30分 土砂災害警戒情報解除
- 7時40分 避難勧告解除
- 12時25分 大雨注意報解除

## ○管内の主な状況

早川出張所管内の県道等では土砂の押し出しがあり通行止め箇所があります。

8月9日12時00分現在、大きな被災は確認されていません。



春木川第二砂防堰堤（早川町）（8月7日18時28分頃）



早川・雨畑川合流点（早川町）（8月7日15時00分頃）

# ○位置図



## 富士川流域図