

◆夏休み前の安全利用点検を実施しました

◆富士川砂防事務所では毎年、GW前及び夏休み前に管内砂防施設箇所[※]の安全利用点検を実施しております。

今年度の夏休み前の点検は、7月4日～11日の間で実施し、除草等の作業を実施しました。

◆安全利用点検とは・・・

砂防施設を整備する地域は、優れた景観に恵まれている溪流等が多く、水と緑が豊かな貴重な空間であり、レクリエーション活動等の場として多くの人々に利用されています。

安全利用点検は、砂防施設管理者が砂防施設利用者の観点で点検を行うものです。

一般利用者のみなさまにおかれましては、自己責任による安全確保を心がけていただくことが重要です。

◆点検結果

流域名	点検箇所数	補修箇所	主な補修内容
釜無川上流域	18	0	無し
流川, 神宮川, 尾白川, 大武川, 小武川流域	11	6	除草, 看板確認
早川流域	17	0	無し

主な対策事例

◆流川、神宮川、尾白川、大武川、小武川流域



除草前

注意喚起の看板が見えない。

繁茂した草が看板を覆い、注意喚起が出来ない。



除草後

除草の実施により注意喚起の確認が可能に。

【看板内容】
ここは床固工という砂防施設で、凹凸があり、施設内で遊ぶ事は大変危険です。



除草前



除草後

【看板内容】
この先は転落のおそれがあるため、立ち入らないで下さい。