

中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



かぞねだいいち ① 楮根第一トンネル

2016年7月



2017年12月


延長：380m



2017年1月貫通 坑門工完了

はらとがわばし ② 原戸川橋

2016年3月



2017年12月

橋長：59.5m



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



ふじかわおおはし ③富士川大橋

2014年1月



甲府側から静岡方向を望む

2015年10月



甲府側から静岡方向を望む

2017年12月



橋長：994.5m

- 下部工：2015年3月完成
- 上部工：A1～P9間架設完了
(P9～A2間はJR委託 架設中)

中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



つばきがわばし

④ 椿川橋

2014年3月



2017年4月



2017年12月



橋長：387.0m



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



いりのさわがわばし ⑤入ノ沢川橋

2016年12月



2017年12月

橋長：259.0m




ふどうさわがわばし ⑥不動沢川橋

2016年10月



2017年12月

橋長：261.0m



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



しもべおんせんはやかわ

⑦ 下部温泉早川IC

2016年2月



2017年12月



てんじんさわがわばし

⑧ 天神沢川橋

2017年3月



2017年12月

橋長：26.0m



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



いっしき ⑨ 一色トンネル

2016年4月



2017年12月

延長：1,275m



しろやま ⑩ 城山TN起点側改良

2016年7月



2017年12月



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



⑪ しろやま 城山トンネル

2014年7月



2017年12月

延長：2,087m



2017年11月貫通 インバート工施工中

⑫ ろくごう 六郷IC

2015年10月



2017年12月



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)難工事の状況




想定以上に脆い地盤による掘削面の崩落、トンネル掘削後の断面の変形

■掘削面の崩落(楮根第3トンネル)^{かぞね}



■地盤の膨張によりトンネル断面が圧縮され、掘削後の断面に変形が生じ、下面に亀裂が発生(城山トンネル)^{しろやま}



トンネル掘削中の湧水の発生

■トンネル坑内の冠水の状況(上八木沢トンネル)^{かみやぎさわ}



■トンネル坑内の冠水の状況(楮根第4トンネル)^{かぞね}

