

もっと知りたい？

大事沢




◆上流の崩壊地からの大量の土砂流出を防止

大事沢は日光火山群に位置し、火山性の脆弱な地質で形成され、平成10年(1998)には中流部で河道閉塞及び天然ダムが決壊が発生しました。現在も上流部の崩壊地から大量の土砂流出が継続していることから、土砂災害の防止を目的として砂防堰堤の整備を実施しています。




大事沢上流の崩壊状況



過去の河道閉塞状況



大事沢下流砂防堰堤



大事沢下流第1砂防堰堤



大事沢第4砂防堰堤上流における土砂堆積状況