

側面の補修

橋の防水を行ったことによつて、水のしみ出しをなくすことができました。そこで続いて、橋の側面や裏面にある汚れや剥離の補修を行いました。



▲橋の側面の汚れ（水のしみ出し）



▲橋の側面の汚れ（黒ずみ、ひび割れ）



▲補修工事前の日本橋




▲はがし取り作業の状況

橋の表面の石がひび割れたり、はがれかけたものは、そのままにしておくとそこから水が橋の中にしみ込んだり、大きくはがれてしまふ原因になるため、少しずつ、悪いところをはがしていきました。こうすることで、石の丈夫できれいな面が新たに出てきます。

橋を丸ごとクリーニング

名橋「日本橋」保存会などの日本橋を守る活動をしている人達の協力によって、補修工事と一緒に日本橋をきれいにする取り組みが行われました。


橋全体に水などを勢いよく吹きかけて、長い間の汚れを吹き飛ばしました。



▲クリーニング中



▲クリーニング後



▲クリーニング前