

◆令和元年度夏休み前の安全利用点検を実施しました

◆富士川砂防事務所では毎年、GW前及び夏休み前に管内砂防施設周辺の安全利用点検を実施しています。
夏休み前の点検として、6月24日～7月8日の間に、49箇所の点検を行い、看板周辺の除草等を実施しました。

◆安全利用点検とは・・・

砂防施設を整備する地域は、優れた景観に恵まれている溪流等が多く、水と緑が豊かな貴重な空間であり、レクリエーション活動等の場として多くの人々に利用されています。

安全利用点検は、砂防施設管理者が砂防施設利用者の観点で点検を行うものです。

一般利用者のみなさまにおかれましては、自己責任による安全確保を心がけていただくことが重要です。

◆安全利用点検の実施状況



釜無川上流域の点検状況



大武川流域の点検状況



早川流域の点検状況

◆点検結果

流域名	点検箇所数	補修箇所	主な補修内容
釜無川上流域	17	0	なし
流川, 神宮川, 尾白川, 大武川, 小武川流域	13	0	なし (看板周辺の除草等を実施)
早川流域	19	0	なし
合計	49	0	

◆主な補修内容など ◆大武川流域

補修前



補修後



草の繁茂により
看板が見えない

「注意喚起の看板」が
確認できない

看板周辺の除草を実施

「注意喚起の看板」が確認できる