

夏休み前の「富士川の安全利用点検」を実施しました

～安心して河川に接して頂けるよう19箇所に対策を実施～

1. 甲府河川国道事務所が管理している富士川、釜無川、笛吹川の総延長122.1kmにおいて、日々の河川巡視を行っていますが、夏休みを迎えるにあたり、集中的に安全利用点検を実施し、その結果、対策が必要と思われる19箇所について、応急対策を行いました。
2. 河川には流れの急な箇所、自然の崖や深みが多く存在しますので、河川を利用する際は安全に十分注意してご利用頂きますようお願いいたします。

主な対策事例



階段を葛が覆っている



葛撤去

対策前

対策後



転落のおそれ



ロープ張り替え

令和元年度安全利用点検 (夏休み前) 対策箇所概略位置図

