

# ～ 渡良瀬川を安全にお使いいただくために～

## \* \* 渡良瀬川の安全利用点検を実施しました \* \*

川を安心して利用していただいたり、急な増水による水難事故を防止するために、平成14年度より河川利用者の増える時期のゴールデンウィーク前及び夏休み前に安全利用点検を実施しています。

今回、夏休み前として6月13日～7月11日に渡良瀬川や桐生川などにおいて堤防、護岸（自然河岸含む）、親水施設（階段や手摺等）などの注意喚起や危険防止のための点検を実施しました。


その結果、立入防止柵や注意看板等が必要と思われる箇所など合計160箇所について応急対策を実施しました。



事例1



事例2



除草による視認性確保



危険箇所の注意喚起

川には流れが急な所や深い所等の危険な場所があります。また、突然の大雨により急激に増水して危険な状態になることもあります。

川を利用される場合は、自らの責任において安全確保を心がけて利用していただくようお願いいたします。

渡良瀬川河川事務所では安全・安心な川利用ができるよう努めて参りたいと思いますので、今後ともご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

## 令和元年度 安全利用点検(夏休み前) 対策必要箇所数一覧

単位:箇所

出張所	注意喚起 看板設置	注意喚起 看板補修	立入防護 柵等設置	視認性確 保の除草	合 計
桐生出張所管内	1	1	0	11	13
足利出張所管内	0	21	0	68	89
佐野河川出張所管内	9	32	5	12	58
合 計	10	54	5	91	160

# 【栃木県・群馬県】渡良瀬川河川事務所

