

第3回堤防調査員会 議事要旨修正箇所対比表

| 番号 | 場所 | 修正前 | 修正後 |
|----|-------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 1段落目 7行目 | 那珂川右岸41.2kについては植生のはがれについても確認できることから | 那珂川左岸40.0kは河道内樹木の倒伏が確認され、那珂川右岸41.2kについては植生のはがれが確認できることから |