

災害情報

令和 6 年 1 月 1 日 19:30 現在

国土交通省関東地方整備局

総括班－1

R6.01.01 石川県能登地震の対応状況（第1報）

1. R6.01.01 石川県能登地震の概要

発生日時	震源地	震源の深さ	地震の規模 (マグニチュード)
令和6年1月1日(月) 16:10頃	石川県能登 地方	ごく浅い	M7.6

各地の震度(震度5弱以上)		
震度5弱	長野県	長野市、信濃町、栄村

津波：関東地整管内の警報・注意報なし

大津波警報 石川県能登

津波警報 山形県、新潟県上越、新潟県中越、新潟県下越、佐渡、富山県、
石川県加賀、福井県、兵庫県北部

津波注意報 北海道太平洋沿岸西部、北海道日本海沿岸南部、北海道日本海沿岸
北部、青森県日本海沿岸、秋田県、京都府、鳥取県、島根県出雲
・石見、隠岐、山口県日本海沿岸、福岡県日本海沿岸、佐賀県北部、
壱岐・対馬

2. 体制等

【本部】 地震災害対策本部 1月1日(月)16:10 警戒体制

応援対策本部 1月1日(月)16:10 注意体制

【支部】

地震災害 対策支部	警戒体制 1支部	関東技術
	注意体制 5支部	利根川水系砂防、長野国道、東京第一営繕、宇都宮営繕、長野営繕、
	解除 7支部	常陸河川国道(河川)、久慈川緊急治水、利根川上流、日光砂防、大宮国道、高崎河川国道(道路)、宇都宮国道

応援 対策支部	注意体制 1支部	関東技術
------------	-------------	------

3. 地方公共団体への支援状況・関係機関との連携

(1) 連絡体制構築状況

構築自治体	
長野県	1市1町1村
合計	1市1町1村

(2) リエゾン派遣状況 要請なし

(3) TEC-FORCE 派遣状況 要請なし

4. 一般被害情報

(1) 人的被害

確認中

(2) 住家被害

確認中

(3) 避難等状況（避難指示）

発令無し

(4) ライフライン被害

確認中

(5) 公共交通機関

■鉄道

管内の以下の路線において運転見合わせ、遅延が発生。

JR 篠ノ井線、飯山線、大糸線、上越新幹線、北陸新幹線、しなの鉄道線、

しなの鉄道北しなの線

5. 管内被害調査状況等

【緊急状況調査】

(1) あおぞら号（ヘリコプター）

●企画班報告事項（1月1日(月)19：30時点）

1. 被害状況報告

■電気通信施設の点検結果

- ・本局の電気通信設備：異常なし
- ・事務所の電気通信設備：異常なし

2. 広報の状況

- ・関東地整 HP による災害情報の公表
 - ・第1報 1月1日(月) 19時30分 警戒体制

3. 情報通信資機材の対応状況

稼働なし

●建政班報告事項（R6年1月1日(月)19：30時点）

1. 被害状況報告

■公園

【国営公園】

- ・該当なし

【自治体管理】

- ・現時点で被害情報なし

■下水道

- ・現時点で被害情報なし

■宅地

- ・現時点で被害情報なし

■公営住宅等

- ・現時点で被害情報なし

■被災建築物応急危険度判定

- ・実施情報なし

●河川班報告事項（1月1日(月)19：30時点）能登半島沖を震源とする地震

1. 被害状況報告

■河川

○点検対象河川

【国管理河川】2水系6河川（震度4）

- ・利根川水系（利根川、渡良瀬川、思川）
 - ・久慈川水系（久慈川、里川、山田川）
- （翌開庁日の1月4日以降に河川巡視等で点検を実施）

【都県管理河川】

- ・点検対象河川無し

■ダム

- ・5ダムが点検中

【直轄】点検対象なし

【水機構ダム】2ダム

- ・震度4：矢木沢ダム（目視点検異常なし。1次点検中）
 - 奈良俣ダム（目視点検異常なし。1次点検中）
- 【補助ダム】点検対象なし

【利水ダム】3ダム

- ・震度4：八汐ダム（1次点検完了異常なし、2次点検準備中）
- 平出ダム（1次点検完了異常なし、2次点検中）
- 鹿沢ダム（1次点検完了異常なし、明日午前に2次点検実施予定）

■土砂災害

【直轄】

- ・点検対象なし

【補助】

- ・点検対象なし

■海岸

【直轄】

- ・点検対象なし

【補助】

- ・点検対象なし

●道路班報告事項（1月1日(月)19:30時点）

1. パトロール、被害報告

■道路

1-1. 国管理道路

○被害状況

- ・長野国道管内、宇都宮国道管内、大宮国道管内、高崎河川国道管内は被害なし

○パトロール報告

- ・長野国道 4路線：最大震度5弱
(中部横断自動車道、国道18号、国道19号、国道20号)
1/1 16:20パト開始、18:50パト完了(異状無し)
- ・宇都宮国道 1路線：最大震度4
(国道4号) 1/1 16:30パト開始、17:10パト完了(異状無し)
- ・高崎河川国道 1路線：最大震度4
(国道17号) 1/1 16:40パト開始、17:00パト完了(異状無し)
- ・大宮国道 1路線：最大震度4
(国道4号) 1/1 17:30パト開始、18:15パト完了(異状無し)

1-2. 補助国道・地方道

○パトロール報告

- ・長野県：最大震度5弱
- 補助国道 2路線(国道117号、405号)
1/1 17:00パト開始
- 地方道 県道19路線
1/1 17:10パト開始

1-3. 高速道路

○パトロール、規制状況

- ・NEXCO 東日本
- 通行止め(地震)
E18 上信越道 信濃町IC～上越JCT

1-4. 有料道路

○パトロール

- ・長野県有料道路公社 ・最大震度5弱
- 志賀中野有料道路 17:00パト開始、18:00パト完了(異常なし)
- 白馬長野有料道路 17:00パト開始、17:50パト完了(異常なし)
- 五輪大橋有料道路 17:00パト開始、17:40パト完了(異常なし)