

災害情報

令和 6 年 1 月 4 日 7:00 現在

国土交通省関東地方整備局

総括班 - 1

R6.01.01 石川県能登地震の対応状況 (第3報)

※今回更新箇所は下線

1. R6.01.01 石川県能登地震の概要

発生日時	震源地	震源の深さ	地震の規模 (マグニチュード)
令和 6 年 1 月 1 日 (月) 16:10頃	石川県能登 地方	ごく浅い	M7.6

各地の震度 (震度 5 弱以上)		
震度 5 弱	長野県	長野市、信濃町、栄村

津波：関東地整管内の警報・注意報なし

【解除】

大津波警報 石川県能登

津波警報 山形県、新潟県上越、新潟県中越、新潟県下越、佐渡、富山県、
石川県加賀、福井県、兵庫県北部

津波注意報 北海道太平洋沿岸西部、北海道日本海沿岸南部、北海道日本海沿岸
北部、青森県日本海沿岸、秋田県、京都府、鳥取県、島根県出雲
・石見、隠岐、山口県日本海沿岸、福岡県日本海沿岸、佐賀県北部、
壱岐・対馬

2. 体制等

【本部】 地震災害対策本部 1月1日(月)16:10 警戒体制
1月1日(月)21:00 注意体制
応援対策本部 1月1日(月)16:10 注意体制
1月2日(火)08:30 警戒体制

【支部】

地震災害 対策支部	警戒体制 0支部	
	注意体制 1支部	関東技術

	解除 1 2 支部	常陸河川国道（河川）、久慈川緊急治水、利根川上流、日光砂防、大宮国道、高崎河川国道（道路）、宇都宮国道、利根川水系砂防、長野国道、東京第一営繕、宇都宮営繕、長野営繕
応援 対策支部	警戒体制 1 支部	関東技術
	注意体制 1 支部	利根川水系砂防、日光砂防、富士川砂防、利根川ダム、総武国道、大宮国道、北首都国道、常総国道、宇都宮国道、長野国道

3. 地方公共団体への支援状況・関係機関との連携

(1) 連絡体制構築状況

構築自治体	
長野県	1 市 1 町 1 村
合計	1 市 1 町 1 村

(2) リエゾン派遣状況 要請なし

4. 一般被害情報

(1) 人的被害

無し

(2) 住家被害

無し

(3) 避難等状況（避難指示）

発令無し

(4) ライフライン被害

【停電解消】（中部電力パワーグリッドホームページ）

長野県： 30 戸未満 小谷村 10 戸未満（発生時 10 戸未満）、
信濃町 20 戸（発生時 440 戸）

(5) 公共交通機関

■鉄道

【運転再開】

管内の以下の路線において運転見合わせ、遅延が発生。

JR 篠ノ井線、飯山線、大糸線、上越新幹線、北陸新幹線、しなの鉄道線、
しなの鉄道北しなの線

5. 管内被害調査状況等

【緊急状況調査】

(1) あおぞら号（ヘリコプター）

1 / 2（火）：北陸地方整備局管内緊急状況調査

●企画班報告事項（1月3日(水) 19：00時点）

1. 被害状況報告

■電気通信施設の点検結果

- ・本局の電気通信設備：異常なし
- ・事務所の電気通信設備：異常なし

2. 広報の状況

○関東地整 HP による災害情報の公表

- ・第1報 1月1日(月) 19時30分 警戒体制
- ・第2報 1月1日(月) 21時00分 注意体制
- ・第1報 1月2日(火) 11時30分 警戒体制（応援）

○記者発表・報道機関対応

- ・1月2日 TEC-FORCE 先遣隊の派遣記事掲載
- ・1月2日 TEC-FORCE 被災状況調査班の派遣・出発式の実施記事掲載
 出発式において、テレビ埼玉、日刊建設工業新聞社の取材対応
- ・1月3日 TEC-FORCE 被災状況調査班の派遣・出発式の実施記事掲載
TEC 派遣について読売新聞前橋支局及び日経新聞さいたま支局から電話取材
日経新聞さいたま支局に出発式の写真等を提供

○SNS 関係

- ・「X」にて災害対応状況を随時掲載

○TEC-FORCE 等の活動状況

- ・1月2日 関東 TEC-FORCE 活動通信 No.1 を関東地整 HP に掲載
- ・1月2日 関東 TEC-FORCE 活動通信 No.2 を関東地整 HP に掲載
- ・1月3日 関東 TEC-FORCE 活動通信 No.3 を関東地整 HP に掲載
- ・1月3日 関東 TEC-FORCE 活動通信 No.4 を関東地整 HP に掲載

3. 災害対策用機械の派遣状況

○照明車 5台（金沢河川国道 金沢国道維持出張所へ移動中）

- ・職員 1名（照明車対応）

○散水車（給水装置付） 3台（富山防災センターへ移動中）

4. 情報通信資機材の対応状況

稼働なし

5. 職員の派遣状況

○北陸地方整備局

1月2日（火） 本局から TEC-FORCE（先遣隊）2名を派遣

○北陸地方整備局管内

1月2日（火） 本局から TEC-FORCE（道路①②、砂防①）12名を派遣

○石川県中能登町

1月3日（水） 大宮国道事務所から TEC-FORCE（道路③）4名を派遣

○石川県志賀町

1月3日（水） 常総国道事務所、北首都国道事務所から TEC-FORCE（道路④⑤）
8名を派遣

○石川県内

1月3日（水） 日光砂防事務所、利根川水系砂防事務所、利根川ダム統合管理事務所、
渡良瀬川河川事務所、富士川砂防事務所から TEC-FORCE（砂防②③④⑤）
16名を派遣
本局から TEC-FORCE（被災建築物応急危険度判定①②）6名を派遣

●建政班報告事項 (R6 年 1 月 3 日(水) 19 : 00 時点)

1. 被害状況報告

■公園

【国営公園】

- ・該当なし

【自治体管理】

- ・現時点で被害情報なし

■下水道

- ・現時点で被害情報なし

■宅地

- ・現時点で被害情報なし

■公営住宅等

- ・現時点で被害情報なし

■被災建築物応急危険度判定

- ・実施情報なし

●河川班報告事項 能登半島沖を震源とする地震

1. 被害状況報告

■河川

○点検対象河川

【国管理河川】 2水系6河川（震度4）

- ・利根川水系（利根川、渡良瀬川、思川）
- ・久慈川水系（久慈川、里川、山田川）

（翌開庁日の1月4日以降に河川巡視等で点検を実施）

【都県管理河川】

- ・点検対象河川無し

■ダム

- ・5ダム全てが点検完了

【直轄】点検対象なし

【水機構ダム】 2ダム

- ・震度4 : 矢木沢ダム（1次点検・2次点検完了 異常なし）
奈良俣ダム（1次点検・2次点検完了 異常なし）

【補助ダム】点検対象なし

【利水ダム】 3ダム

- ・震度4 : 八汐ダム（1次点検・2次点検完了 異常なし）
平出ダム（1次点検・2次点検完了 異常なし）
鹿沢ダム（1次点検・2次点検完了 異常なし）

■土砂災害

【直轄】

- ・点検対象なし

【補助】

- ・点検対象なし

■海岸

【直轄】

- ・点検対象なし

【補助】

- ・点検対象なし

●道路班報告事項（1月3日(水)19:00時点）

1. パトロール、被害報告

■道路

1-1. 国管理道路

○被害状況

- ・長野国道管内、宇都宮国道管内、大宮国道管内、高崎河川国道管内は被害なし

○パトロール報告

- ・長野国道 4路線：最大震度5弱
(中部横断自動車道、国道18号、国道19号、国道20号)
1/1 16:20パト開始、18:50パト完了（異状無し）
- ・宇都宮国道 1路線：最大震度4
(国道4号) 1/1 16:30パト開始、17:10パト完了（異状無し）
- ・高崎河川国道 1路線：最大震度4
(国道17号) 1/1 16:40パト開始、17:00パト完了（異状無し）
- ・大宮国道 1路線：最大震度4
(国道4号) 1/1 17:30パト開始、18:15パト完了（異状無し）

1-2. 補助国道・地方道

○パトロール報告

- ・長野県：最大震度5弱
- 補助国道 2路線（国道117号、405号）
1/1 17:00パト開始 19:50パト完了（異状なし）
- 地方道 県道19路線
1/1 17:10パト開始 19:50パト完了（異状なし）

○補助国道・地方道（全面通行止め） ※<>は解除済み

○長野県

- 被災に伴う通行止め：1箇所 通行止め解除1箇所
- 県道：1<1>箇所

1-3. 高速道路

○パトロール、規制状況

・NEXCO 東日本

○通行止め（地震）

- E18 上信越道 信濃町IC～上越高田IC
通行止め開始 → 1/2 3:00 通行止め解除
- E18 上信越道 上越高田IC～上越JCT
通行止め開始 → 1/2 6:30 通行止め解除

1-4. 有料道路

○パトロール

・長野県有料道路公社 ・最大震度 5 弱

志賀中野有料道路 1/1 17:00 パト開始、18:00 パト完了 (異状なし)

白馬長野有料道路 1/1 17:00 パト開始、17:50 パト完了 (異状なし)

五輪大橋有料道路 1/1 17:00 パト開始、17:40 パト完了 (異状なし)