

台風12号に伴う河川災害に関する対応状況【第1報】

● 河川

①温井川（高崎市新町）9月2日 被災

- ・被災状況：護岸沈下 約25m
- ・復旧状況：袋詰め根固 約2t投入

* 概ね応急復旧完了。


②滝川（玉村町）9月2日 被災

- ・被災状況：河岸流出 4カ所 約60m
- ・復旧状況：土のう投入 予定

* 5日現在、測量を実施。7日中に応急復旧を完了予定。

発生状況写真(温井川)

地先	群馬県高崎市新町地先
河川	烏川左岸 5.2k付近 L=25.0m



応急復旧状況(温井川)

【概ね応急復旧完了】

地先	群馬県高崎市新町地先
河川	烏川左岸 5.2k付近 L=25.0m



発生状況写真(滝川)

地先	群馬県玉村町地先
河川	烏川左岸 1.2k付近 L=60.0m



応急復旧平面図(滝川)

【現在、応急復旧に向け準備中】

地先	群馬県玉村町地先
河川	烏川左岸 1.2k付近 L=60.0m

