

2月10日 午前3時頃品川区東品川1-28番地付近で電線を切断する事故が発生しましたのでお知らせします。

#### 事故概要

電線共同溝のボックス部を敷設後に、吊り上げていたクレーンのブームをたたむ際に、誤って架空電線に接触してしまい、674世帯が停電となりました。

なお停電については、同日6時35分頃に全面復旧しております。停電によりご不便をおかけし、たいへん申し訳ありませんでした。今後は、事故防止について徹底した指導を行います。

#### 【工事概要】

工事名 東品川電線共同溝工事

請負社 日本道路（株）

工期 平成22年2月13日～平成24年3月15日

# 位置図



# 現地写真

電線切断時の状況



電線復旧 (6時36分)

