

記者発表資料

よこはましみなみくむつみちょう
国道16号 横浜市南区睦町1丁目地先における
歩道部の一部陥没について

平成27年6月2日（火）、国道16号^{よこはましみなみくむつみちょう}横浜市南区睦町1丁目地先の下り線側歩道部において、その一部が陥没する事象が発生しました。この陥没による被害の報告はありません。

現地を確認した結果、舗装に使われていた平板ブロック6枚（1辺30cm四方）の陥没があり、その下に縦約2.0m、横約1.0m、深さ約0.6mの空洞があることがわかりました。

現在、歩道部においてバリケードの設置及び交通誘導員による歩行者の誘導の安全措置を行うとともに、空洞の発生原因を調査しており、本日中には路面の仮復旧を完了させる予定です。

今後、周辺において調査を行い、必要な措置を講じることとしています。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ・神奈川建設記者会・神奈川県政記者クラブ
横浜市政記者会、横浜テレビ・ラジオ記者会

問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所
〒221-0855 横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2
TEL 045-311-2981（代表）
副 所 長 菱川 龍（ひしかわ りゅう）
管理第二課長 上田 誠（うえだ まこと）

■ 位置図



■ 歩道陥没箇所（全景）



■ 陥没箇所（近影）



■ 陥没箇所における空洞の状況



■ 陥没箇所周辺の安全措置状況



【空洞の大きさ】

縦約 200cm、横約 100cm、深さ約 60cm