

5 西区 高島 2-13 付近（国道 1 号線下 横浜駅東口）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	停電による水中ポンプの停止（想定）
警告板等	あり（警告板・電光表示板・赤灯） ※一方通行により 1 箇所
事前対策	流入樹の清掃
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置
排水方式	ポンプ排水
管轄	西土木事務所



5 西区 高島2-13付近（国道1号線下 横浜駅東口）



横浜駅側



そごう側