


9 保土ヶ谷区 初音ヶ丘 44 付近（ＪＲ線ガード下 元町ガード）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	今井川排水不能
警告板等	あり（警告板・電光表示板・赤灯）
事前対策	横断側溝及び流入樹の清掃
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置
排水方式	自然流下
管轄	保土ヶ谷土木事務所



9 保土ヶ谷区 初音ヶ丘 44 付近（JR線ガード下 元町ガード）



国道 1 号線側から



初音ヶ丘側から