

2 3 栄区 飯島町 176 付近（ＪＲ根岸線ガード下）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	道路縦断線形による
警告板等	あり（警告板）
事前対策	道路パトロール
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置
排水方式	自然流下
管轄	栄土木事務所



2 3 栄区 飯島町 176 付近（ＪＲ根岸線ガード下）



根岸線南側から



根岸線北側から