

1 4 金沢区 六浦東 2-4-14 付近（京急線ガード下）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	大雨時における下水排水能力不足
警告板等	あり（電光表示板・赤灯）
事前対策	流入樹の清掃
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置
排水方式	自然流下
管轄	金沢土木事務所



1 4 金沢区 六浦東 2-4-14 付近（京急線ガード下）



国道 16 号線側から



瀬ヶ崎小学校側から