

25 泉区 和泉町 7413 付近 (新幹線ガード下)

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	大雨時における下水排水能力不足
警告板等	あり（警告板）
事前対策	なし
発生時対応	バリケードによる「通行止め」
排水方式	自然流下
管轄	泉土木事務所



2 5 泉区 和泉町 7413 付近（新幹線ガード下）



南側から



北側から