

踏切道安全通行カルテ

更新日：令和4年1月末

よみがな	けいせいたかさごだいごう	所在地	東京都葛飾区高砂5-55-2		
踏切道名	京成高砂第2号	道路名	区道葛24号	道路管理者名	葛飾区
		鉄道路線名	本線	鉄道事業者名	京成電鉄

位置図・現況写真		諸元・構造等					R3年9月末時点	
<p>詳細</p>  <p>広域</p>  <p>国土地理院電子国土web</p> <p>現況</p>  	踏切種別	第1種	幅員 (m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)	
	踏切長(m)	18.4		左道路	2.8	3.5	0.0	
	横断本数(本)	5		踏切道	0.0	6.0	0.0	
	交差角(度)	71	右道路	1.6	3.1	1.6		
	道路線形	左道路	直線	迂回路	種類	有無等	距離(m)	
		右道路	直線		自動車	起点寄有り	440	
	交通規制	大型車の通行禁止			歩行者	駅構内自由通路	150	
	車両進入防護柵等	設置していない			バリアリ化	駅構内自由通路	150	
	歩車道分離方法	白線・黄線		バリアリ化 状況	片側にエレベータ等	DID地区	○	
	踏切 保安 設備	賢い踏切	○		踏切支障報知 装置(手動)	○		
高規格保安設備		障害物検知装置(三次元レーザ レーダ式)		高齢者等の事故 防止対策設備	注意看板			
特性	通学路指定状況 (学校指定)	○		通学路交通安全 プログラム	-			
	バリアフリー法に 基づく特定道路上	-		緊急輸送道路上 重要物流道路上	-			
自動車交通量 (台/日)	40		歩行者等交通量 (人/日)	4,516	鉄道交通量 (本/日)	889		

基準算定データ							R3年9月末時点	
ピーク時遮断時間(分)	57	前後歩道との 幅員差(m)	-2.8	踏切内の 事故発生 状況	事故別	件数	死者数	地域 課題
A. 踏切自動車交通遮断 量(台・時)	588	AとBの和	66,973		踏切 事故	0	0	
B. 踏切歩行者等交通遮 断量(人・時)	66,385				道路交 通事故	0	0	

カルテ踏切の基準						R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狭路踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化 要対策踏切
○	-	○	-	-	-	-

法指定の状況					R4年1月末時点
法指定年月日	指定に係る基準 (踏切道改良促進法施行規則)				
-	-	-	-	-	-

対策図・完了写真		対策実施の状況				R4年1月末時点
	進捗	協議会の 設置状況	改良計画書の 作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	指定前	-	-	-	-	
	対策内容					
	-					
	事業完了年度	対策の効果等				
-						
除却年度						
-						