



令和 6 年 11 月 15 日

国土交通省関東地方整備局

長野国道事務所

国道 19 号長野市信州新町水内地先における路面亀裂について (第 6 報)

国道 19 号の長野市信州新町水内地先の非常駐車帯において発生した路面亀裂について、令和 6 年 11 月 18 日より法面崩落部の切土工に着手しますのでお知らせします。

国道 19 号の長野市信州新町水内地先の非常駐車帯において発生した路面亀裂・沈下対応のため、令和 6 年 4 月 25 日（木）17 時 00 分より、終日片側交互通行規制を実施しております。

路面亀裂・沈下の復旧にあたり「国道 19 号長野市信州新町水内地区路面亀裂対策検討委員会」をこれまで 3 回開催し、対策工事内容について、学識者や有識者から助言をいただきました。

これに基づき 9 月上旬より対策工事に着手し、工事用道路の整備や地下水を抑制する横ボーリングの施工を実施してまいりました。

これら工事が順調に進み、本格的に法面崩落部の工事着手が可能となったことから、崩落部の切土工に令和 6 年 11 月 18 日（月）より着手します。

対策工事は、法面崩落部の切土を行った後、吹付法砕工やグラウンドアンカー工の施工を順次行う予定です。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 長野県庁会見場・長野市政記者クラブ・長野市政記者会

<問い合わせ先>

関東地方整備局 長野国道事務所

TEL: 026-264-7001（代表） メールアドレス: ktr-nagano-koho@gxb.mlit.go.jp

副所長 岡田（おかだ）（内線: 205）


管理第二課長 秋田（あきた）（内線: 441）

国道19号長野市信州新町水内地先の被災箇所



[出典: 地理院地図 (電子国土 Web)]

対策工事のイメージ図





法面崩落箇所の状況：令和6年11月1日撮影