

令和6年7月25日
国土交通省関東地方整備局
宇都宮国道事務所

国道4号 栃木県那須町寺子乙地先における 水路ボックスの側壁崩壊について（第1報）

国道4号上り線の栃木県那須町寺子乙地先にて横断水路ボックスの側壁崩壊に伴う土砂流出を確認したため、片側交互通行を緊急実施しております。

国道4号上り線の栃木県那須町寺子乙地先にて、国道を横断する水路ボックス（長さ約9.5m、幅約1.5m、高さ約1.5m）の側壁が約5mにわたり崩壊していることを確認しました。

令和6年7月25日（木）20時30分から片側交互通行を実施するとともに、復旧作業に着手しています。

今後、原因の確認と対策について検討し、速やかに必要な措置を講じて参ります。

道路利用者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

場所：栃木県那須町寺子乙地先 国道4号

※宇都宮国道事務所ホームページ、X（旧 Twitter）でも道路情報が確認できます。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 栃木県政記者クラブ 茨城県政記者クラブ

問い合わせ先>

関東地方整備局 宇都宮国道事務所

電話：028-639-2181（代表）

副所長 町田（まちだ）（内線：205）

管理第二課長 西村（にしむら）（内線：441）

■位置図



水路ボックスの状況

■水路ボックスの側壁崩壊箇所（土砂流出状況）

