

過去の災害に対応する効果的な河川改修

昭和61年8月の台風10号による洪水により、中・上流部を中心に多大な被害を受けた




改修計画区間が42kmと非常に長く、治水効果の発現には長期間を要する



ネックとなっている構造物の改築、部分的な掘削・築堤、水防施設の整備を併せた治水計画を策定



重点整備を実施し、宅地に対する安全度を早期に向上させ、併せて流域の浸水被害の軽減を目指す



整備イメージ



輪中堤の整備 (つくば市北太田地区)



構造物の改築

