

鉄道橋緊急対策事業の効果について


【長野県 (一) 鳥居川】



鳥居川の源流、戸隠方面では200mmを超える雨が降り、流域沿いの木々が流れ出し、流木は橋梁に引っ掛かり、桁下は流木で埋まり、行き場のなくなった流水は沿川に溢れ出し、230戸の床上・床下浸水被害が生じた。



流水が堤内地に押し寄せ、濁水が家屋の屋根まで浸水している



工事着手前

工事着手後



現在は、阻害していた橋脚がなくなった