


# 低地対策（地盤沈下）事業について 【長野県 諏訪地区】



武井田川、鴨池川が流下する諏訪湖東南部は、軟弱な沖積層地帯で地盤沈下が発生し、土砂が河道内に押し出され流下能力が低下しているため、沿川では過去に幾多の浸水被害を被っている。また、近年住宅化が進んでいる箇所でもあり、武井田川・鴨池川期成同盟会からも早期改修を要望されている。



←土砂が押し出され流下能力が低下している

河道掘削、築堤、護岸工を施工し、流下能力の増加を図る。 →



平成11年6月30日被害状況