



水質検査結果書

受付日		平成12年7月18日		発行日		平成12年7月26日	
依頼者名		建設省関東地方建設局甲府工事事務所		結果書番号		D000471	
施設名又は検体名		建設省関東地方建設局甲府工事事務所		天気		曇	
採取場所		信玄堤(富士川)		気温		27.0 ℃	
採取日	平成12年7月18日	採取時刻	9:10	水温		22.1 ℃	
検体の種類		河川水		採取者			
検査項目		単位	水質基準値		検査結果		
大腸菌群		MPN/100ml			7900		
糞便性大腸菌群		個/100ml			150		
病原性大腸菌 O 157					陰性		
以下余白							
判定							
検査期間	平成12年7月18日～平成12年7月26日						
検査機関							
検査責任者						検査担当者	



水質検査結果書

受付日	平成13年8月7日		発行日	平成13年8月13日		
依頼者名	国土交通省関東地方整備局甲府工事事務所		結果書番号	D010639		
施設名又は検体名	国土交通省関東地方建設局甲府工事事務所		採取場所	信玄堤		
採取日	平成13年8月7日	採取時刻	天気			
検体の種類	河川水	採取者	気温	℃		
			水温	℃		
検査項目	単位	水質基準値	検査結果			
病原性大腸菌 O 157	—		陰性			
糞便性大腸菌群	個/100ml		40			
大腸菌群	MPN/100ml		33000			
以下余白						
判定						
検査期間	平成13年8月7日～平成13年8月13日					
検査機関						
検査責任者				検査担当者		



水質検査結果書

受付日	平成13年8月7日			発行日	平成13年8月13日
依頼者名	国土交通省関東地方整備局甲府工事事務所			結果書番号	D010640
施設名又は検体名	国土交通省関東地方建設局甲府工事事務所			天気	
採取場所	万力公園			気温	℃
採取日	平成13年8月7日	採取時刻		水温	℃
検体の種類	河川水	採取者			
検査項目	単位	水質基準値	検査結果		
病原性大腸菌 O 157	—		陰性		
糞便性大腸菌群	個/100ml		110		
大腸菌群	MPN/100ml		110000		
以下余白					
判定					
検査期間	平成13年8月7日～平成13年8月13日				
検査機関					
検査責任者				検査担当者	