

被災状況写真

神栖市日川地先 常陸利根川左岸



稲敷市浮島地先 西浦右岸





H23. 3. 11 東北地方太平洋沖地震 被災箇所

平成23年3月13日現在

番号	河川	位置	施設名	被災状況
1	西浦	右1.75k-6.00k	堤防天端	幅30cm、陥没30cm
2	西浦	右岸7.6k-8.0k	堤防天端	陥没60cm
3	西浦	右岸26.25k-26.5k	堤防天端	陥没80cm
4	西浦	中岸33.1k-34.0k	堤防天端	沈下
5	西浦	左8.0k-10.0k	堤防天端	陥没60cm
6	常陸利根川	左10.75k-11.0k	息栖樋門・息栖樋管	抜け上がり
7	外浪逆浦	右0.8k-1.2k	護岸	陥没
8	常陸利根川	右2.5k-5.0k	堤防天端	陥没
9	横利根川	左4.45k-4.55k	堤防天端	陥没
10	常陸川	左1.0k-1.5k	堤防天端	亀裂
11	常陸川	左8.0k-8.1k	堤防表法面	陥没
12	横利根川	左2.75k-70m~2.75k+30m	堤防天端	陥没
13	北浦	左16.50k-30m	上幡木白鳥の里樋門	抜け上がり 約50cm
14	北浦	左16.75k-34m	上幡木石津樋門	抜け上がり
15	北浦	左18.50k-110m	上幡木一号排水樋門	抜け上がり
16	北浦	左18.50k+112m	上幡木第一号高排樋門	抜け上がり
17	北浦	左19.0k	札舟溜第2樋門	抜け上がり
18	北浦	左23.75k+36m	上幡木六号高排樋門	抜け上がり
19	鰐川	左2.50k-165m	根三田舟溜り樋管	抜け上がり・法面亀裂
20	北浦	右27.75k-100m	護岸	高水護岸沈下
21	北浦	右33.25k+12m	穴瀬舟溜り樋門	抜け上がり
22	北浦	右3.0k-4.25k	堤防天端	幅30cm、陥没30cm
23	西浦	右11.25k-11.75k	堤防天端	幅1.5m、陥没20cm
24	西浦	中岸20.5k	堤防天端	亀裂