


北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 6 月 30 日 (木)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	右岸	9.75 k	50 m ~ 31.25 k	-100 m	10:24	晴れ	南西	沖 2 ~ 200 m	4~6	有	28.0	
北浦	左岸	0.25 k	100 m ~ 22.75 k	100 m	10:20~14:24	晴れ	南東	沖 30 ~ 500 m	2~5	有	29.0	
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0: アオコの発生は確かめられない。
 レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うすらすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
 レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。
 レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
 レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年6月30日



北浦右岸21km+100



北浦右岸29. 25k-40鶴ヶ居舟溜内

平成23年6月30日



北浦左岸15.5km+60m額賀舟溜内




北浦左岸22.75km+50m梶山舟溜下流

西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 6 月 29 日 (水)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	中岸	29.25 k 120 m ~ k m	10:00	晴	東	沖 3 ~ 4 m	4	無	29°C	
西浦	中岸	30.75 k -80 m ~ k m	10:10	晴	東北東	沖 3 ~ 4 m	4	無	29°C	
西浦	中岸	32.50 k 120 m ~ k m	10:20	晴	東	沖 3 ~ 4 m	4	無	29°C	
西浦	中岸	35.00 k -50 m ~ k m	10:30	晴	東	沖 3 ~ 4 m	4	無	30°C	
西浦	中岸	36.50 k -70 m ~ k m	10:40	晴	東北東	沖 3 ~ 4 m	4	無	30°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量:大

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年6月29日



中岸29.25km+120m(小津舟溜り)



中岸30.75km-80m(高賀津舟溜り)

平成23年6月29日



中岸32.50km+120m(八木舟溜り)



中岸35.00km-50m

平成23年6月29日




中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)



北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 6 月 29 日 (水)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	右岸	10.50 k	10 m ~ 34.50 k 50 m	9:25~14:18	晴れ	北東	沖 30 ~ 90 m	2~5	有	26.0	
北浦	右岸	29.25 k	-30 m ~ k m	14:02	晴れ	北東	沖 ~ m	6	有	26.0	小舟津鶴ヶ居舟溜
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
 レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。
 レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
 レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

臭気発生アイコン: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年6月29日



北浦右岸29.25km-30m付近



北浦右岸31.0km+80m付近

平成23年6月29日




北浦右岸24.0km-20m付近



北浦右岸10.5km+40m付近

北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 6 月 28 日 (火)



河川名	左右岸	キロ程			確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	右岸	21.00 k	沖合 m ~	k m	10:45~10:52	晴れ	北東	沖 ## ~ ## m	2~4	有	25.0	水上巡視にて確認する
北浦	右岸	9.75 k	m ~	31.00 k m	14:02	晴れ	北東	沖 5 ~ 50 m	3~5	有	29.0	
北浦	左岸	8.00 k	40 m ~	11.50 k -50 m	10:39	晴れ	北東	沖 5 ~ 30 m	2~4	無	27.0	
			k m ~	k m				沖 ~ m				
			k m ~	k m				沖 ~ m				
			k m ~	k m				沖 ~ m				
			k m ~	k m				沖 ~ m				
			k m ~	k m				沖 ~ m				
			k m ~	k m				沖 ~ m				
			k m ~	k m				沖 ~ m				
			k m ~	k m				沖 ~ m				
			k m ~	k m				沖 ~ m				
			k m ~	k m				沖 ~ m				
			k m ~	k m				沖 ~ m				
			k m ~	k m				沖 ~ m				
			k m ~	k m				沖 ~ m				
			k m ~	k m				沖 ~ m				
			k m ~	k m				沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

臭 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年6月28日



北浦右岸21.0km沖合のアオコ(水上巡視にて確認)

平成23年6月28日




北浦左岸8k+40

平成23年6月28日



北浦左岸24. 25k付近



北浦右岸付近

平成23年6月27日



西浦右岸47.75km+20m～48.00km-20m



西浦中岸1.25km+150m

平成23年6月27日



西浦中岸1.50km-150m



西浦中岸32.50km+120m

平成23年6月27日



西浦中岸35.00km-50m




西浦中岸36.50km-70m

西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 6 月 26 日 (日)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	中岸	1.50 k -100 m ~ 1.50 k -50 m	9:20	曇	北東	沖 1 ~ 2 m	3	無	25°C	
西浦	中岸	35.00 k -50 m ~ 35.00 k	14:10	曇	北東	沖 2 ~ 3 m	4	無	24°C	
西浦	中岸	36.50 k -70 m ~ k	14:20	曇	北東	沖 1 ~ 2 m	3	無	24°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。
レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量:大

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年6月26日



西浦中岸1.50km-100m~1.50km-50m




西浦中岸35.00km-50m~35.00km

平成23年6月26日




西浦中岸36.50km-70m



北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 6 月 22 日 (水)



河川名	左右岸	キロ程			確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	右岸	21.75 k	-50 m ~	30.25 k	m	10:43	晴れ	南西	沖 1 ~ 20 m	2~4	有	26.0	
北浦	左岸	14.25 k	80 m ~	22.75 k	k	13:59	晴れ	南	沖 10 ~ 20 m	2~4	有	29.0	
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

臭気 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年6月22日



北浦右岸21. 75k-50吉川第二舟溜脇



北浦右岸21. 25k付近

平成23年6月22日



北浦右岸30. 25帆津倉舟溜脇



北浦左岸17.25km-80m江川第二舟溜付近

平成23年6月22日




北浦左岸22.75km+50m付近



北浦左岸22.0km+80m付近

北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 6 月 21 日 (火)



河川名	左右岸	キロ程				確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	右岸	18.00 k	40 m ~	k	m	10:13	曇り	南西	沖 10 ~ m	2~4	有	24.0	部分的に確認する
北浦	右岸	17.50 k	80 m ~	k	m	10:18	曇り	南西	沖 ~ m	2~4	有	24.0	同上
北浦	右岸	30.25 k	20 m ~	k	m	13:47	晴れ	南西	沖 ~ m	2~4	有	24.0	同上
北浦	右岸	26.75 k	10 m ~	k	m	14:39	晴れ	南西	沖 ~ m	2~4	有	24.0	同上
北浦	右岸	24.00 k	10 m ~	k	m	15:17	晴れ	南西	沖 ~ m	2~4	有	24.0	同上
			k m ~	k m					沖 ~ m				
			k m ~	k m					沖 ~ m				
			k m ~	k m					沖 ~ m				
			k m ~	k m					沖 ~ m				
			k m ~	k m					沖 ~ m				
			k m ~	k m					沖 ~ m				
			k m ~	k m					沖 ~ m				
			k m ~	k m					沖 ~ m				
			k m ~	k m					沖 ~ m				
			k m ~	k m					沖 ~ m				
			k m ~	k m					沖 ~ m				

【特記事項】

Blank area for special notes.

- ※アオコのレベル
- レベル0:アオコの発生は確かめられない。
 - レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
 - レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
 - レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
 - レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。
 - レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
 - レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

臭 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



平成23年6月21日



北浦右岸17.5km+80m宿舟溜り下流側



北浦右岸30.25km10m帆津倉舟溜り内

平成23年6月21日



北浦右岸26. 75km-20m北浦舟溜り内




北浦右岸24. 0km+10m付近

西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 6 月 19 日 (日)

様式—1



河川名	岸	キ口程		確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	中岸	35.00 k	-50 m ~ k m	10:10	曇	南	沖 1 ~ 2 m	4	無	23°C	
西浦	中岸	36.00 k	80 m ~ 36.50 k -70 m	10:20	曇	南	沖 2 ~ 3 m	4	無	23°C	
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量:大

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年6月19日



西浦中岸35.00km-50m



西浦中岸36.00km+80m

平成23年6月19日




西浦中岸36.50km-70m



北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 6 月 18 日 (土)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	右岸	21.00 k	m ~ 31.25 k	m	10:20	曇り	北東	沖 1 ~ 20 m	2~4	有	21.0	
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					

【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0: アオコの発生は確かめられない。
 レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
 レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。
 レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
 レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量: 大

※悪臭の凡例は以下のとおり

臭気: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成20年6月18日



北浦右岸21km付近



北浦右岸29. 25k-40鶴ヶ居舟溜内

平成20年6月18日




北浦右岸31.25km付近



北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 6 月 17 日 (金)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	右岸	29.25 k	-40 m ~ k m	13:55	雨	東	沖 2 ~ 10 m	3~4	有	22.0	
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0: アオコの発生は確かめられない。
 レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うすらすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
 レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。
 レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
 レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量: 大

※悪臭の凡例は以下のとおり

: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年6月17日



北浦右岸29. 25km-40(鶴ヶ居舟溜内)




北浦右岸29. 25km-40(鶴ヶ居舟溜内)

西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 6 月 16 日 (木)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	中岸	35.00 k	-50 m ~ k m	10:30	曇	東北東	沖 2 ~ 3 m	4	無	23°C
西浦	中岸	35.25 k	m ~ k m	10:35	曇	東	沖 1 ~ 2 m	3	無	23°C
西浦	中岸	36.50 k	-70 m ~ k m	10:40	曇	東	沖 2 ~ 3 m	3	無	23°C
		k	m ~ k m			沖 ~ m				
		k	m ~ k m			沖 ~ m				
		k	m ~ k m			沖 ~ m				
		k	m ~ k m			沖 ~ m				
		k	m ~ k m			沖 ~ m				
		k	m ~ k m			沖 ~ m				
		k	m ~ k m			沖 ~ m				
		k	m ~ k m			沖 ~ m				
		k	m ~ k m			沖 ~ m				
		k	m ~ k m			沖 ~ m				
		k	m ~ k m			沖 ~ m				
		k	m ~ k m			沖 ~ m				
		k	m ~ k m			沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。
レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量:大

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



西浦中岸35.00km-50m



西浦中岸36.25km

平成23年6月16日



西浦中岸36.50km-70m



平成20年6月15日



北浦右岸31. 5km+50m付近



北浦右岸29. 25km+120m(武田川河口から100m付近)

平成20年6月15日



北浦左岸29. 25km+40m付近



北浦右岸24. 5km-120m付近

平成20年6月14日



北浦右岸31.5km-100m付近



北浦左岸31.5km-30m付近

平成20年6月14日



北浦左岸29. 25km+40m付近



平成20年6月9日



北浦右岸24.5km-130m付近



北浦左岸24.0km-10m付近

平成20年6月9日



北浦左岸21. 0km-40m付近



北浦左岸18. 0km+80m付近