


# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 31 日 (水)

様式—1



河川名	岸	キロ程			確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	32.00 k	30 m ~	34.00 k	m	9:53~10:15	曇り	無風	沖 3 ~ 30 m	3~5	一部で有り	28°C
		k	m ~	k	m				沖 ~ m			
		k	m ~	k	m				沖 ~ m			
		k	m ~	k	m				沖 ~ m			
		k	m ~	k	m				沖 ~ m			
		k	m ~	k	m				沖 ~ m			
		k	m ~	k	m				沖 ~ m			
		k	m ~	k	m				沖 ~ m			
		k	m ~	k	m				沖 ~ m			
		k	m ~	k	m				沖 ~ m			
		k	m ~	k	m				沖 ~ m			
		k	m ~	k	m				沖 ~ m			
		k	m ~	k	m				沖 ~ m			
		k	m ~	k	m				沖 ~ m			
		k	m ~	k	m				沖 ~ m			
		k	m ~	k	m				沖 ~ m			

## 【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)     アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

臭 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月31日



西浦左岸32. 0k+30から上流側 レベル3 臭気なし



33. 5kから上流側 レベル3 臭気無し

平成23年8月31日



西浦左岸34. Ok レベル5 臭気有り



# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 31 日 (水)

様式—1



河川名	岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考		
西浦	右岸	43.75 k	130 m ~ 44.75 k	42 m	13:30	曇	東南東	沖 3 ~ 5 m	4	無	27°C		
西浦	右岸	46.50 k	70 m ~	k	m	13:10	曇	東	沖 3 ~ 5 m	4	有	27°C	
西浦	右岸	48.50 k	70 m ~	k	m	13:00	曇	東	沖 3 ~ 5 m	4	無	27°C	
西浦	中岸	0.00 k	0 m ~ 2.00 k	50 m	9:30	曇	北北東	沖 1 ~ 20 m	4~5	無	28°C		
西浦	中岸	2.50 k	80 m ~ 3.00 k	0 m	9:50	曇	北北東	沖 1 ~ 20 m	4~5	無	28°C		
西浦	中岸	23.50 k	-100 m ~ 37.50 k	0 m	14:00	晴	東北東	沖 1 ~ 50 m	4~6	一部有り	30°C		
			k	m ~	k	m		沖 ~ m					
			k	m ~	k	m		沖 ~ m					
			k	m ~	k	m		沖 ~ m					
			k	m ~	k	m		沖 ~ m					
			k	m ~	k	m		沖 ~ m					
			k	m ~	k	m		沖 ~ m					
			k	m ~	k	m		沖 ~ m					
			k	m ~	k	m		沖 ~ m					
			k	m ~	k	m		沖 ~ m					
			k	m ~	k	m		沖 ~ m					
			k	m ~	k	m		沖 ~ m					
			k	m ~	k	m		沖 ~ m					
			k	m ~	k	m		沖 ~ m					

## 【特記事項】

Blank area for special notes.

### ※アオコのレベル

- レベル0: アオコの発生は確かめられない。
- レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
- レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
- レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、



### ※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



平成23年8月31日



西浦右岸44.75km+42m(廻戸揚排水樋管)



西浦右岸46.50km+70m(大岩田舟溜り)

平成23年8月31日




西浦右岸48.50km+70m(霞ポート)



西浦中岸1.00km-50m

平成23年8月31日



西浦中岸1.50km-100m



西浦中岸2.50km+100m(新川)

平成23年8月31日




西浦中岸31.00km



西浦中岸35.00km-50m

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 31 日 (水)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	右岸	22.25 k	m ~ 35.50 k	13:43	曇り	北東	沖 10 ~ 300 m	3~4	有	27.0	
北浦	左岸	19.25 k	-40 m ~ 22.75 k	14:51~15:09	曇り	北東	沖 20 ~ 90 m	2~3	無	27.0	
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				

【特記事項】

(This area is currently blank for special notes.)

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量: 大

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

無: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月31日



北浦左岸24. 25k+100レベル4有臭



北浦左岸34k+50レベル3無臭

平成23年8月31日



北浦左岸19.25km-40m札舟溜まり下流、(レベル2、臭い無し)



(北浦左岸22.0km+80m梶山消波施設(レベル3、臭い無し))

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 30 日 (火)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	33.75 k 50 m ~ 34.00 k	m 14:21~14:23	晴れ	北東	沖 ~ 50 m	5	臭気有り	31°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

### ※アオコのレベル

- レベル0: アオコの発生は確かめられない。
- レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
- レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
- レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、



### ※悪臭の凡例は以下のとおり

臭気有り : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



平成23年8月30日



西浦左岸33.75k+50m レベル5 臭気有り



34.0k レベル5 臭気有り

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 30 日 (火)

様式—1



河川名	岸	キロ程				確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	46.50 k	70 m ~	k	m	9:10	晴	北東	沖 3 ~ 5 m	4~5	有	27°C	
西浦	右岸	47.75 k	m ~	k	m	9:10	晴	北東	沖 1 ~ 3 m	3~4	無	27°C	
西浦	右岸	48.50 k	70 m ~	k	m	9:00	晴	北東	沖 1 ~ 3 m	3~4	無	26°C	
西浦	中岸	1.00 k	-100 m ~	2.00 k	50 m	13:30	晴	東北東	沖 1 ~ 20 m	4~5	無	30°C	
西浦	中岸	23.50 k	-100 m ~	36.50 k	-70 m	10:00	晴	北東	沖 5 ~ 30 m	4~6	一部有り	28°C	
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)    アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



平成23年8月30日



西浦右岸46.50km+70m(大岩田舟溜り)



西浦右岸47.75km(蓮河原舟溜り)

平成23年8月30日



西浦右岸48.50km+70m(霞ポート)



西浦中岸1.00km-50m

平成23年8月30日



西浦中岸1.50km-100m



西浦中岸23.50km-100m


平成23年8月30日



西浦中岸35.00km-50m

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 30 日 (火)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	左岸	19.25 k	m ~ 25.25 k	m	14:05	晴れ	北東	沖 5 ~ 300 m	2~3	無	27.0	
北浦	右岸	22.25 k	m ~ 35.00 k	m	13:30~15:30	晴れ	北東	沖 20 ~ 200 m	2~4	無	28.0	
北浦	右岸	33.25 k	m ~ k	m	15:25	晴れ	北東	沖 ~ m	4~5	有	28.0	穴瀬舟溜り内のみ
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				

【特記事項】

(This area is currently blank for special notes.)

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月30日



北浦左岸22. 75k+60レベル3無臭



北浦左岸25k-100レベル3無臭

平成23年8月30日



北浦右岸27.5k+130 アオコレベル3(無臭)




北浦右岸33.25k アオコレベル4~5(有臭)

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 29 日 (月)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考		
西浦	左岸	30.50 k	m ~ 34.00 k	m	10:42:~ 10:56	曇り	南	沖 3 ~ 50 m	2~5	一部で有り	28°C	
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



平成23年8月29日



西浦左岸30. 5kから上流側 レベル2臭気なし



西浦左岸33. 5kから上流側 レベル2臭気無し

平成23年8月29日




西浦左岸34. Ok レベル5臭気あり



# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 29 日 (月)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	45.75 k 40 m ~ 47.50 k -150 m	9:20	晴	北東	沖 3 ~ 5 m	3~5	有	27°C	
西浦	右岸	48.50 k 70 m ~ k m	9:10	晴	北東	沖 1 ~ 3 m	3~4	無	26°C	
西浦	中岸	1.25 k 150 m ~ 2.00 k 50 m	15:30	晴	東北東	沖 1 ~ 5 m	3~4	無	29°C	
西浦	中岸	29.25 k 120 m ~ k m	13:10	晴	東北東	沖 3 ~ 5 m	3~4	無	30°C	
西浦	中岸	30.75 k -80 m ~ k m	13:20	晴	北東	沖 3 ~ 5 m	4	無	30°C	
西浦	中岸	32.50 k 120 m ~ k m	13:30	晴	北東	沖 3 ~ 5 m	4	無	30°C	
西浦	中岸	35.00 k -50 m ~ 36.50 k -70 m	13:40	晴	北東	沖 3 ~ 10 m	4~6	有	30°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。




平成23年8月29日



西浦右岸46.50km+70m(大岩田舟溜り)



西浦右岸48.50km+70m(霞ポート)



西浦中岸1.25km+150m



西浦中岸1.50km-100m



西浦中岸29.25km+120m(小津舟溜り)



西浦中岸30.75km-80m(高賀津舟溜り)




西浦中岸32.50km+120m(八木舟溜り)



西浦中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 29 日 (月)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	左岸	19.50 k	m ~ 26.75 k	14:49	晴れ	北東	沖 10 ~ 200 m	2~3	無	28.0	
北浦	右岸	35.25 k	100 m ~ 27.50 k	13:12~14:00	曇り	北東	沖 20 ~ 200 m	3~4	有	28.0	
北浦	右岸	27.50 k	10 m ~ 24.25 k	14:00~14:30	曇り	北東	沖 10 ~ 100 m	2~3	無	28.0	
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				

【特記事項】

(This area is currently blank for special notes.)

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量: 大

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月29日



北浦左岸20. 75kレベル3無臭



北浦左岸26. 75kレベル3無臭

平成23年8月29日



北浦右岸33.25km+40m穴瀬舟溜まり(レベル3~4、臭い有り)



北浦右岸27.5km10m山田地先(レベル3~4、臭い無し)

平成23年8月29日




北浦右岸29.25km-40m小舟津鶴ヶ居舟溜まり(レベル3~4、臭い有り)



# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 28 日 (日)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	33.75 k -100 m ~ 34.00 k -50 m	15:00	晴れ	南	沖 3 ~ 30 m	2~5	レベル5区域のみ有臭	28.0°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量:大

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

臭 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月28日



西浦左岸33.75k-100 アオコ発生起点、レベル2~3、水温28℃、風向：南、無臭




西浦左岸34.00k-50 アオコ発生、レベル3~5、水温28℃、風向：南、護岸際約4mレベル5(有臭)

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 28 日 (日)

様式—1



河川名	岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考	
西浦	右岸	46.50 k	70 m ~ 48.50 k	100 m	9:20	晴	東南東	沖 3 ~ 5 m	3~4	無	28°C	
西浦	中岸	0.00 k	50 m ~ 2.00 k	50 m	9:30	晴	東北東	沖 3 ~ 4 m	4	無	28°C	
西浦	中岸	29.00 k	25 m ~ 36.50 k	-70 m	14:10	晴	東北東	沖 3 ~ 4 m	3~6	無	32°C	
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				

## 【特記事項】

### ※アオコのレベル

- レベル0: アオコの発生は確かめられない。
- レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量: 大
- レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
- レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、



### ※悪臭の凡例は以下のとおり


有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



平成23年8月28日



西浦右岸46.50km+70m(大岩田船留り)



西浦中岸1.50km-100m


平成23年8月28日



西浦中岸30.75km-80m(高賀津)

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 27 日 (土)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	右岸	25.75 k	m ~ 35.75 k	14:13	曇り	北東	沖 5 ~ 300 m	3~4	無	27.0	
北浦	左岸	22.00 k	20 m ~ 25.00 k	14:39~14:49	曇り	北東	沖 10 ~ 200 m	2~3	無	27.0	
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				

【特記事項】

(This area is currently blank for special notes.)

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月27日



北浦右岸30. 25kレベル3無臭



北浦右岸34kレベル4無臭

平成23年8月27日



北浦左岸22.0km+60m梶山消波施設内、(レベル2~3、臭い無し)



北浦左岸24.75km-60m梶山地先(レベル2~3、臭い無し)

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 26 日 (金)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	20.75 k ~ 34.25 k	10:22~11:07	曇り	北東	10 ~ 50 m	2~5	一部で有り	29°C	
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				

## 【特記事項】

### ※アオコのレベル

- レベル0: アオコの発生は確かめられない。
- レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
- レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
- レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

### ※悪臭の凡例は以下のとおり

- 有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月26日



西浦左岸20. 75Kから上流側 レベル3 臭気無し



西浦左岸28. 5K-70から上流側 レベル2 臭気無し

平成23年8月26日



西浦左岸33. 5Kから上流側 レベル3 臭気なし




西浦左岸34. 0K レベル5 臭気あり

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 26 日 (金)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	47.50 k -150 m ~ 48.50 k 100 m	9:10	曇	東北東	沖 3 ~ 5 m	4	無	26°C	
西浦	中岸	0.00 k 0 m ~ 2.00 k 50 m	13:30	晴	東北東	沖 1 ~ 15 m	4	無	28°C	
西浦	中岸	23.50 k -50 m ~ 37.50 k	10:00	曇	北北東	沖 3 ~ 30 m	4~6	一部有り	29°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

### 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。


平成23年8月26日



西浦右岸48.50km+70m(霞ポート)



西浦中岸1.25km+200m 国交省アオコ回収船「水馬」



西浦中岸1.50km-100m



西浦中岸23.50km-50m

平成23年8月26日




西浦中岸30.50km+100m



中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 26 日 (金)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	右岸	25.00 k	m ~ 35.75 k	10:49	曇り	北東	沖 20 ~ 300 m	2~4	無	28.0	
北浦	左岸	19.50 k	-40 m ~ 16.00 k	9:24~10:03	曇り	北東	沖 10 ~ 200 m	2~4	無	27.0	
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				

【特記事項】

(This area is currently blank for special notes.)

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月26日



北浦右岸25kmレベル3無臭



北浦右岸35kmレベル4無臭

平成23年8月26日



北浦左岸19.5km-40m札地先川岸状況(レベル3~4、臭い無し)



北浦左岸18.25km+20m札地先川岸状況、(レベル3、臭い無し)

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 25 日 (木)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	27.50 k ~ 33.25 k	13:14 ~ 13:51	曇り	南西	沖 100 ~ 200 m	2~4	無し	27°C	水上巡視のため船上から観測
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ k	m			沖 ~ m				

### 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月25日



西浦左岸27.5k レベル2 臭気なし ウェットランドの中



西浦左岸33.25k沖 レベル4 臭気無し

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 25 日 (木)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	47.50 k -150 m ~ k m	13:00	曇	南南西	沖 5 ~ m	4	無	26°C	
西浦	右岸	48.50 k 70 m ~ k m	13:10	曇	南南西	沖 3 ~ m	3	無	26°C	
西浦	中岸	0.50 k -50 m ~ 2.00 k 50 m	9:30	曇	南南西	沖 1 ~ 5 m	3~4	無	26°C	
西浦	中岸	36.25 k -50 m ~ k m	14:30	曇	南西	沖 30 ~ m	4~6	有	27°C	
西浦	中岸	36.50 k -70 m ~ k m	14:40	曇	南西	沖 30 ~ m	4~6	有	27°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

### 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月25日



西浦右岸47.50km-150m(備前川)



西浦右岸48.50km+70m(霞ポート)



西浦中岸1.25km+200m 国交省アオコ回収船「水馬」



西浦中岸1.50km-100m



西浦中岸36.25km-50m



中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 25 日 (木)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	左岸	20.50 k	0 m ~ 27.50 k	14:00~15:10	晴れ	南	沖 30 ~ 100 m	2~4	無	28.0	
北浦	左岸	26.50 k	20 m ~ k	15:00	晴れ	南	沖 ~ m	5	有	28.0	安塚舟溜まり内のみ
北浦	右岸	35.00 k	80 m ~ 30.50 k	9:10~10:00	曇り	南西	沖 20 ~ 200 m	3~4	有	26.0	
北浦	右岸	30.50 k	50 m ~ 21.25 k	10:00~10:40	曇り	南西	沖 30 ~ 200 m	1~3	無	26.0	
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				

【特記事項】

(This area is currently blank for special notes.)

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量: 大

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月25日



北浦左岸20.75km付近 レベル2



北浦左岸25.25km付近 レベル3

平成23年8月25日



北浦左岸26.5km安塚舟溜まり外 レベル4



北浦左岸26.5km安塚舟溜まり内 レベル5 腐敗臭有り

平成23年8月25日



北浦右岸35.0km+50m串挽地先、川岸(レベル4、臭い有り)




北浦右岸30.5km+50m川岸(レベル4、臭い有り)

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 24 日 (水)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	22.75 k - 100 m ~ 34.00 k	m	9:22~11:10	曇り	南	沖 30 ~ 50 m	2~5	一部で有り	27°C
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



平成23年8月24日



西浦左岸22.75k-100っから上流側 レベル2、臭気無し



西浦左岸28.5k-70 レベル4、臭気無し

平成23年8月24日



西浦左岸33. 5kから上流側 レベル5、臭気有り



西浦左岸34. Ok レベル5、臭気有り



平成23年8月24日



西浦右岸47.75km(蓮河原舟溜り)




西浦中岸1.25km+150m

平成23年8月24日



西浦中岸1.25km+200m 国交省アオコ回収船「水馬」



西浦中岸1.50km-100m

平成23年8月24日



西浦中岸27.50km-100m



中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 24 日 (水)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	左岸	17.00 k	m ~ 27.00 k	m	14:35	曇り	南東	沖 10 ~ 300 m	3~4	無	27.0	
北浦	右岸	17.25 k	m ~ 35.00 k	m	10:20~15:00	晴れ	南東	沖 30 ~ 100 m	2~3	無	28.0	
北浦	右岸	33.25 k	m ~ k	m	14:50	晴れ	南東	沖 ~ m	5	有	28.0	穴瀬舟溜まり内のみ
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					
		k	m ~ k	m			沖 ~ m					

【特記事項】

(This area is currently blank for special notes.)

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月24日



北浦左岸23. 25kmレベル3無臭



北浦左岸26. 75km-100レベル4無臭

平成23年8月24日



17. 25k-100蔵川 レベル2~3、水温27℃、風向：南



21. 25k レベル2~3、水温28℃、風向：南東

平成23年8月24日



35. 25k+100古崎舟溜まり樋管付近 レベル3、水温28℃、風向：南東



33. 25k+0穴瀬舟溜り内 レベル5 腐敗臭有り、水温28℃、風向：南東

平成23年8月24日



33. 25k+0穴瀬舟溜り内 レベル5 腐敗臭有り、水温 28℃、風向：南東

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 23 日 (火)

様式—1



河川名	岸	キ口程				確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	28.25 k	80 m ~	30.50 k	0 m	14:15	晴れ	南西	沖 10 ~ 50 m	2~3	無臭	28°C	
西浦	左岸	33.50 k	120 m ~	34.00 k	150 m	14:40	晴れ	南西	沖 20 ~ 50 m	5	有臭	28°C	
			k	m ~	k	m			沖 ~ m				
			k	m ~	k	m			沖 ~ m				
			k	m ~	k	m			沖 ~ m				
			k	m ~	k	m			沖 ~ m				
			k	m ~	k	m			沖 ~ m				
			k	m ~	k	m			沖 ~ m				
			k	m ~	k	m			沖 ~ m				
			k	m ~	k	m			沖 ~ m				
			k	m ~	k	m			沖 ~ m				
			k	m ~	k	m			沖 ~ m				
			k	m ~	k	m			沖 ~ m				
			k	m ~	k	m			沖 ~ m				
			k	m ~	k	m			沖 ~ m				
			k	m ~	k	m			沖 ~ m				
			k	m ~	k	m			沖 ~ m				

## 【特記事項】

(This area is currently blank for special notes.)

### ※アオコのレベル

- レベル0: アオコの発生は確かめられない。
- レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量: 大
- レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
- レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、



### ※悪臭の凡例は以下のとおり

臭 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



平成23年8月23日



28.5k+00 レベル2~3、水温28℃、風向:南西、無臭



33.75k+110 レベル5、水温28℃、風向:南西、腐敗臭有り

平成23年8月23日



34.00k-50 レベル5、水温28℃、風向:南西、腐敗臭有り

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 23 日 (火)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	42.00 k -20 m ~ 48.50 k 100 m	13:30	曇	東北東	沖 2 ~ 5 m	3~4	無	28°C	
西浦	中岸	0.00 k 0 m ~ 2.00 k 50 m	9:30	曇	北東	沖 1 ~ 15 m	3~4	無	26°C	
西浦	中岸	23.50 k -100 m ~ 36.50 k -70 m	14:20	晴	東南東	沖 3 ~ 30 m	4~6	一部有り	29°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

特記事項の記入欄

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)    アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月23日



西浦右岸42.00km-20m(島津舟溜り)



西浦中岸1.25km+200m 国交省アオコ回収船「水馬」

平成23年8月23日



西浦中岸1.50km-100m



西浦中岸23.50km-100m

平成23年8月23日




西浦中岸27.50km-100m



中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 23 日 (火)



河川名	左右岸	キロ程			確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	右岸	14.50 k	m ~	33.75 k	m	10:28	曇り	北東	沖 5 ~ 300 m	3~4	無	27.0	
北浦	左岸	23.50 k	m ~	17.00 k	m	13:44	曇り	北東	沖 10 ~ 100 m	3	無	28.0	北浦右岸33.25k穴瀬舟溜内レベル6有臭
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				

【特記事項】  
**レベル6**  
 ①北浦右岸33.25km穴瀬舟溜内レベル6有臭

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月23日



北浦右岸21. 5kレベル4無臭



北浦右岸31. 25kレベル4無臭

平成23年8月23日



北浦右岸33. 25km穴瀬舟溜内レベル6有臭




北浦左岸17. 25kレベル3無臭

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 22 日 (月)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	33.75 k 100 m ~ 34.00 k	m 10:50~10:55	雨	北	沖 30 ~ 50 m	5	有り	22°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月22日



西浦左岸33. 75k+100 レベル5 臭気有り




西浦左岸34. 0k レベル5 臭気有り

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 22 日 (月)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	46.50 k 70 m ~ 48.50 k 100 m	9:30	雨	北	沖 2 ~ 3 m	3~4	無	22°C	
西浦	中岸	0.00 k 0 m ~ 2.00 k 50 m	13:30	曇	北東	沖 1 ~ 10 m	3	無	26°C	
西浦	中岸	29.25 k 120 m ~ k m	10:10	雨	北北東	沖 2 ~ 3 m	3~4	無	25°C	
西浦	中岸	30.75 k -80 m ~ k m	10:20	雨	北北東	沖 5 ~ 10 m	3~4	無	25°C	
西浦	中岸	32.50 k 120 m ~ k m	10:30	雨	北北東	沖 3 ~ 5 m	3~4	無	25°C	
西浦	中岸	34.75 k -100 m ~ 36.50 k -70 m	10:40	雨	北北東	沖 2 ~ 30 m	4~6	有	25°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量:大

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月22日




西浦右岸48.50km+70m(霞ポート)



西浦中岸1.25km+200m 国交省アオコ回収船「水馬」

平成23年8月22日



西浦中岸1.50km-100m



中岸29.25km+120m(小津舟溜り)



中岸30.75km-80m(高賀津舟溜り)



中岸32.50km+120m(八木舟溜り)


平成23年8月22日



中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 22 日 (月)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	左岸	26.50 k	40 m ~ 19.25 k	9:33~10:26	雨	北東	沖 20 ~ 80 m	1~3	無	24.0	北浦左岸26.5km+40m安塚舟溜まり内レベル4、臭い有り
北浦	右岸	24.75 k	m ~ 35.50 k	9:22	雨	北東	沖 10 ~ 100 m	3	無	25.0	北浦右岸33.25km穴瀬舟溜内レベル5無臭
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				

【特記事項】

(This area is currently blank for special notes.)

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うすすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

⊙ : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月22日



北浦左岸26.5km+40m安塚舟溜まり内(レベル4、臭い有り)



北浦左岸19.25km-40m札舟溜まり下流(レベル2~3、臭い無し)

平成23年8月22日



北浦右岸33.25km穴瀬舟溜内レベル5無臭




北浦右岸20.25km+100武田川河口レベル3無臭

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 21 日 (日)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考		
西浦	左岸	33.50 k	m ~ 34.00 k	m	9:18~9:21	小雨	北	沖 5 ~ 30 m	1~5	一部で有り	22.0°C	
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月21日



西浦左岸33. 5kから上流側 レベル1臭気なし



西浦左岸34. 0kレベル5臭気有り



平成23年8月21日



西浦右岸48.50km+70m(霞ポート)



西浦中岸1.25km+200m 国交省アオコ回収船「水馬」

平成23年8月21日



西浦中岸1.50km-100m




西浦中岸36.25km-50m

平成23年8月21日




西浦中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)



# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 20 日 (土)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	左岸	18.00 k	m ~ 19.50 k	13:50	曇り	北東	沖 5 ~ 10 m	3	無	28.0	
北浦	右岸	21.25 k	40 m ~ 32.00 k	10:32~13:42	曇り	北東	沖 30 ~ 50 m	1~3	無	28.0	
北浦	右岸	32.00 k	20 m ~ 35.25 k	13:42~14:00	曇り	北東	沖 50 ~ 300 m	3~4	有	28.0	北浦右岸33.25km+40m穴瀬舟溜まり内レベル5、腐敗臭
北浦	左岸	26.50 k	40 m ~ 19.75 k	14:05~14:43	曇り	北東	沖 50 ~ 60 m	1~3	無	28.0	北浦左岸26.5km+40m安塚舟溜まり内レベル5、腐敗臭
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				

【特記事項】

(This area is currently blank for special notes.)

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月20日



北浦左岸18.25kmレベル3無臭



北浦左岸26.5km+40mm安塚舟溜まり内(レベル5、腐敗臭)

平成23年8月20日



北浦右岸35.25km+100m串挽地先(レベル4、腐敗臭)



北浦右岸33.25km+40m穴瀬舟溜まり内、(レベル5、腐敗臭)

平成23年8月20日




北浦右岸24.25km+120m繁昌地先、(レベル4、臭い有り)



# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 19 日 (金)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	32.75 k ~ 34.00 k	11:05 ~ 11:12	雨	北	沖 10 ~ 50 m	2~5	34.0k付近のみ有臭	29.0°C	
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				

## 【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



平成23年8月19日



西浦左岸32.75k アオコ発生状況 レベル2~3、水温29℃、風向 北、無臭




西浦左岸34.0k アオコ発生状況レベル3~5、水温29℃、風向 北、腐敗臭有り

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 19 日 (金)

様式—1



河川名	岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	48.50 k	0 m ~ 48.50 k	13:10	雨	北東	沖 3 ~ 5 m	3~4	無	28°C	
西浦	中岸	0.00 k	0 m ~ 2.00 k	9:30	雨	東北東	沖 3 ~ 30 m	3~4	無	31°C	
西浦	中岸	36.25 k	-50 m ~ k	14:10	雨	北北東	沖 30 ~ m	4~6	有	27°C	
西浦	中岸	36.50 k	-70 m ~ k	14:20	雨	北東	沖 30 ~ m	4~6	有	27°C	
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				

### 【特記事項】

Blank area for special notes.

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月19日




西浦右岸48.50km+70m(霞ポート)



西浦中岸1.25km+200m 国交省アオコ回収船「水馬」

平成23年8月19日



西浦中岸1.50km-100m



西浦中岸36.25km-50m

平成23年8月19日




西浦中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)



# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 19 日 (金)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	左岸	22.00 k	m ~ 26.75 k	15:06	曇り	北東	沖 5 ~ 20 m	2~3	無	29.0	
北浦	右岸	35.25 k	100 m ~ 30.50 k	13:15~ 13:32	雨	北東	沖 50 ~ 200 m	3~4	有	29.0	
北浦	右岸	30.50 k	50 m ~ 21.25 k	13:32~ 14:38	雨	北東	沖 50 ~ 300 m	1~3	無	29.0	
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月19日



北浦岸22.25kmレベル3無臭



北浦岸20.75km-100レベル3無臭

平成23年8月19日



北浦右岸35.25m+100m串挽川岸、(レベル4、臭い有り)



北浦右岸34.0km+20m高田地先、(レベル4、臭い有り)

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 18 日 (木)

様式—1



河川名	岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	27.00 k	m ~ 34.25 k	13:49 ~ 14:50	晴れ	南	沖 50 ~ 100 m	3~5	一部で有り	32°C	
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				
		k	m ~ k	m			沖 ~ m				

### 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)    アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月18日



西浦左岸27. 0kから上流側 レベル4 臭気無し



西浦左岸33. 5kから上流側 レベル5 臭気あり

平成23年8月18日




西浦左岸34. Ok レベル5 臭気あり



# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 18 日 (木)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	47.50 k -150 m ~ 48.50 k 100 m	9:10	晴	南西	沖 3 ~ 5 m	4	有	32°C	
西浦	中岸	0.00 k 0 m ~ 2.00 k 50 m	9:30	晴	南南西	沖 3 ~ 30 m	4~5	有	32°C	
西浦	中岸	2.25 k 100 m ~ 3.75 k 150 m	9:50	晴	南西	沖 3 ~ 30 m	4~5	有	32°C	
西浦	中岸	4.25 k 100 m ~ 5.00 k 0 m	10:00	晴	西南西	沖 2 ~ 20 m	4~5	有	32°C	
西浦	中岸	36.25 k -50 m ~ k m	14:10	晴	南南西	沖 30 ~ m	6	有	34°C	
西浦	中岸	36.50 k -70 m ~ k m	14:20	晴	南	沖 30 ~ m	6	有	34°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月18日




西浦右岸48.50km+70m(霞ポート)



西浦中岸1.25km+200m 国交省アオコ回収船「水馬」

平成23年8月18日



西浦中岸1.50km-100m



西浦中岸2.50km+50m(新川)

平成23年8月18日



西浦中岸5.00km-100m



西浦中岸36.25km-50m


平成23年8月18日



西浦中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 18 日 (木)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	右岸	19.50 k	m ~ 32.00 k	13:49	晴れ	南西	沖 10 ~ 200 m	2~3	無	32.0	
北浦	右岸	32.00 k	m ~ 36.00 k	14:51	晴れ	南東	沖 10 ~ 300 m	3~4	無	34.0	穴瀬舟溜内 レベル6腐敗臭
北浦	左岸	27.75 k	0 m ~ 22.00 k	9:18~ 10:28	晴れ	南東	沖 10 ~ 300 m	3~5	有	32.0	安塚舟溜まり レベル5腐敗臭
北浦	左岸	22.00 k	80 m ~ 16.00 k	14:43~ 15:01	晴れ	南東	沖 10 ~ 300 m	1~3	無	33.0	
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ ① k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				

【特記事項】

レベル6  
①北浦右岸33.25km穴瀬舟溜内

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月18日



北浦右岸25.75-40kmレベル2~3無臭



北浦34.25km+40レベル4無臭

平成23年8月18日



北浦右岸33. 25km穴瀬舟溜内レベル6腐敗臭



北浦左岸26.5km+40m安塚舟溜まり(レベル5腐敗臭)

平成23年8月18日



北浦左岸26.5km+80m安塚地先川岸(レベル4臭い有り)




北浦左岸22.0km+8m梶山消波施設(レベル4臭い有り)

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 17 日 (水)

様式—1



河川名	岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	25.50 k	m ~ 34.25 k	100 m	9:45~11:00	晴れ	南	沖 50 ~ 100 m	3~5	一部で有り	31°C
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			

## 【特記事項】

**※アオコのレベル**

**レベル0:** アオコの発生は確かめられない。

**レベル1:** アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

**レベル2:** うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)   アオコ量: 大

**レベル3:** アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

**レベル4:** 膜状にアオコが湖面を覆う。

**レベル5:** 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

**レベル6:** アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月17日



西浦左岸25. 5kから上流側 レベル3臭気無し



西浦左岸28. 5k-50 レベル5臭気有り

平成23年8月17日



西浦左岸33. 5kから上流側 レベル5臭気有り




西浦左岸34. 0k レベル5臭気有り

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 17 日 (水)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	47.50 k -150 m ~ 48.50 k 100 m	13:10	晴	東北東	沖 3 ~ 5 m	4~5	有	34°C	
西浦	中岸	0.00 k 50 m ~ 7.00 k m	9:30	晴	西	沖 5 ~ 7 m	4	有	32°C	
西浦	中岸	35.00 k -50 m ~ 36.50 k -70 m	14:20	晴	東南東	沖 5 ~ 10 m	4~6	有	33°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

### 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)    アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月17日



西浦右岸48.50km+70m(霞ポート水門内)



西浦中岸1.25km+200m

平成23年8月17日



西浦中岸62.50km-70m(坂井戸)

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 17 日 (水)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	左岸	16.00 k	-40 m ~ 22.00 k	80 m	14:05~14:43	曇り	南東	沖 30 ~ 200 m	1~3	無	32.0	
北浦	左岸	22.00 k	80 m ~ 27.75 k	0 m	14:43~15:18	曇り	南東	沖 30 ~ 500 m	3~5	有	33.0	安塚舟溜まりレベル5 腐敗臭有り
北浦	右岸	36.00 k	0 m ~ 31.00 k	0 m	9:24~9:56	晴れ	南	沖 30 ~ 200 m	3~5	無	33.0	一部舟溜まりレベル6 有臭
北浦	右岸	31.00 k	0 m ~ 9.75 k	0 m	10:00~14:30	曇り	南東	沖 30 ~ 200 m	2~3	無	32.0	
			k m ~ k m				沖 ~ m					
			k m ~ k m				沖 ~ m					
			k m ~ k m				沖 ~ m					
			k m ~ k m				沖 ~ m					
			k m ~ k m				沖 ~ m					
			k m ~ k m				沖 ~ m					
			k m ~ k m				沖 ~ m					
			k m ~ k m				沖 ~ m					
			k m ~ k m				沖 ~ m					
			k m ~ k m				沖 ~ m					
			k m ~ k m				沖 ~ m					
			k m ~ k m				沖 ~ m					
			k m ~ k m				沖 ~ m					
			k m ~ k m				沖 ~ m					

【特記事項】

レベル6  
 ・北浦右岸33.25k穴瀬舟溜まり

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月17日



北浦左岸26.5km+40m安塚舟溜まり、(レベル5、腐敗臭有り)



北浦左岸22.0km+80m梶山消波施設内、(レベル4、臭い有り)

平成23年8月17日



北浦左岸26.5km+80m安塚川岸、(レベル4、臭い有り)



北浦右岸35.25km+120m銚田南部第三排水樋門付近、(レベル3~4、無臭)

平成23年8月17日



北浦右岸33. 25km穴瀬舟溜内、(レベル6、臭い有り)



北浦右岸31. 0km付近、(レベル3、無臭)

平成23年8月17日



北浦右岸21.25km大円寺川河口付近、(レベル2~3、無臭)



北浦右岸16.25km白浜揚排水樋管付近、(レベル2~3、無臭)



平成23年8月16日



西浦左岸25. 0kから上流側 無臭



西浦左岸28. 5k-50臭気有り

平成23年8月16日



西浦左岸33. 5kから上流側 臭気有り




西浦左岸34. 0k臭気有り

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 16 日 (火)

様式—1



河川名	岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	42.00 k	m ~ 48.50 k	9:30	晴	南西	沖 3 ~ 5 m	5	有	31°C	
西浦	中岸	0.00 k	50 m ~ 3.50 k	13:40	晴	東南東	沖 5 ~ 10 m	4~5	有	33°C	
西浦	中岸	23.50 k	m ~ 36.50 k	10:20	晴	東	沖 5 ~ 10 m	4~6	有	33°C	
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				

## 【特記事項】

特記事項の記入欄

### ※アオコのレベル

- レベル0: アオコの発生は確かめられない。
- レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
- レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
- レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、



### ※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



平成23年8月16日



西浦右岸48.50km+70m(霞ポート水門内)



西浦中岸1.50km-150m

平成23年8月16日



西浦中岸32.50km+120m

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 16 日 (火)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	左岸	13.25 k	m ~ 19.50 k	m	9:43	晴れ	東	沖 10 ~ 100 m	2~3	無	31.0	
北浦	左岸	19.50 k	m ~ 27.75 k	m	15:05	晴れ	南東	沖 10 ~ 200 m	4~5	有	33.0	
北浦	右岸	36.00 k	m ~ 24.00 k	m	9:17~ 9:45	晴れ	南	沖 30 ~ 100 m	4~6	有	32.0	
北浦	右岸	24.00 k	m ~ 16.00 k	m	9:45~ 11:10	晴れ	南	沖 10 ~ 50 m	2~3	無	33.0	
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				

【特記事項】

レベル6  
・33.25k穴瀬舟溜まり

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うすらすとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月16日



北浦左岸16.5km-90レベル3無臭



北浦左岸27.75kmレベル5有臭

平成23年8月16日



北浦右岸33. 25km 穴瀬舟溜まり レベル6有臭



北浦右岸29. 0km+160 小舟津鶴ヶ居舟溜まり レベル3~5 無臭

平成23年8月16日




北浦右岸18.0km+100 平須舟溜まり付近 レベル2~3 無臭

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 15 日 (月)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	28.50 k 50 m ~ 34.25 k 100 m	10:19~10:55	晴れ	南西	沖 50 ~ 100 m	3~5	一部で有り	31°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

特記事項の記入欄

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)   アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月15日



西浦左岸28. 5k+50から上流側 無臭



西浦左岸28. 5k-50 臭気有り

平成23年8月15日



西浦左岸33. 5k—50から上流側 臭気有り




西浦左岸34. 0k 臭気有り

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成23年8月15日(月)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	47.50 k -150 m ~ 48.50 k 100 m	13:10	晴	南南西	沖 3 ~ 5 m	4~5	有	32°C	
西浦	中岸	0.00 k 40 m ~ 6.00 k -100 m	9:20	晴	南西	沖 7 ~ 10 m	4~5	有	33°C	
西浦	中岸	36.25 k -40 m ~ 37.00 k 70 m	14:20	晴	南南西	沖 5 ~ 10 m	4~5	有	33°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量:大

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



西浦右岸48.50km+70m(霞ポート水門内)



西浦中岸0.75km+200m

平成23年8月15日




西浦中岸36.50km-70m(坂井戸)



# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 15 日 (月)



河川名	左右岸	キロ程			確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	左岸	17.50 k	m ~	27.75 k	m	14:37	晴れ	南	沖 10 ~ 300 m	3~4	無	32.0	
北浦	左岸	26.50 k	20 m ~	k	m	15:06	晴れ	南	沖 30 ~ m	5	有	33.0	安塚舟溜内
北浦	右岸	36.00 k	60 m ~	34.00 k	100 m	13:08~ 13:20	晴れ	南西	沖 50 ~ 500 m	4	有	33.0	
北浦	右岸	34.00 k	100 m ~	21.25 k	-60 m	13:20~ 14:22	晴れ	南西	沖 40 ~ 300 m	2~3	無	32.0	
北浦	右岸	21.25 k	-60 m ~	17.50 k	60 m	10:56~ 11:08	晴れ	南西	沖 30 ~ 300 m	1~3	無	32.0	
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				

【特記事項】

レベル6  
北浦右岸33.25km+40m穴瀬舟溜まり、(レベル6、臭い有り)

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月15日



北浦左岸22km+3Cレベル4無臭



北浦左岸26.5km+20安塚舟溜内レベル5有臭

平成23年8月15日



北浦右岸33.25km+40m穴瀬舟溜まり内(レベル6、臭い有り)



北浦右岸35.0km-50m古崎舟溜まり上流(レベル4、臭い有り)

平成23年8月15日



北浦右岸36.0km-30m新川岸舟溜まり下流(レベル4、臭い有り)



平成23年8月14日



西浦左岸19. 5k-50から上流側



西浦左岸20. 5k-50から上流側

平成23年8月14日




西浦左岸28. 5k-50 臭気有り



西浦左岸33. 5k-100から上流側 臭気有り




西浦左岸34. Ok 臭気有り



# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 14 日 (日)

様式—1



河川名	岸	キ口程		確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考	
西浦	右岸	44.75 k	-40 m ~ 48.50 k	100 m	9:00~9:30	晴	東	沖 3 ~ 5 m	4~5	有	32°C	
西浦	中岸	0.00 k	m ~ 2.00 k	50 m	13:00	晴	東南東	沖 8 ~ 10 m	4~6	有	35°C	
西浦	中岸	2.25 k	100 m ~ 3.75 k	150 m	13:20	晴	東南東	沖 3 ~ 5 m	3~4	有	34°C	
西浦	中岸	4.25 k	100 m ~ 37.50 k	m	13:30	晴	東南東	沖 3 ~ 5 m	4~6	有	34°C	
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)      アオコ量:大

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



西浦右岸47.50km-150m(備前川)



西浦中岸0.00km+50m

平成23年8月14日




西浦中岸2.25km+100m(新川)



西浦中岸25.25km+50m

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 13 日 (土)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	右岸	19.50 k	m ~ 35.75 k	m	9:10	曇り	北東	沖 5 ~ 300 m	3~6	有	31.0	
北浦	左岸	19.50 k	m ~ 27.00 k	m	10:20	曇り	北東	沖 5 ~ 300 m	3~5	有	31.0	
北浦	左岸	19.50 k	m ~ 16.00 k	m	7:22~7:47	曇り	北東	沖 5 ~ 200 m	2~3	無	29.0	
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				

【特記事項】

- レベル6  
 ①北浦右岸29.25km-40鶴ヶ井舟溜内  
 ②北浦右岸帆津倉第一舟溜内  
 ③北浦右岸33.25km穴瀬舟溜内

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大


※悪臭の凡例は以下のとおり

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月13日



北浦右岸29. 25km-40鶴ヶ井舟溜内レベル6有臭



北浦右岸31km+100帆津倉第一舟溜内レベル6有臭

平成23年8月13日



北浦右岸33. 25km穴瀬舟溜内レベル6有臭




北浦左岸17.25km-50m江川第一舟溜まり内、レベル2、臭い無し

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 12 日 (金)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	19.25 k 50 m ~ 34.25 k 100 m	9:56~11:01	晴れ	南	沖 10 ~ 50 m	3~5	一部で有り	31°C~32°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

Blank area for special notes.

平成23年8月12日



西浦左岸19. 25k+50mから上流側



西浦左岸28. 5k-50m

平成23年8月12日



西浦左岸33. 25kから上流側



西浦左岸34. Ok

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 12 日 (金)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	44.75 k ~ 48.50 k	13:20	晴	南南東	沖 5 ~ 10 m	5	有	34°C	
西浦	中岸	0.00 k ~ 2.00 k	9:20	晴	東	沖 5 ~ 30 m	4~6	有	32°C	
西浦	中岸	2.25 k ~ 3.75 k	9:50	晴	東	沖 2 ~ 30 m	4~6	有	32°C	
西浦	中岸	4.25 k ~ 10.75 k	10:30	晴	東北東	沖 2 ~ 30 m	4	無	32°C	
西浦	中岸	25.25 k ~ 37.50 k	14:00	晴	南東	沖 2 ~ 30 m	4~6	有	34°C	
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				

## 【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量:大

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月12日




西浦右岸48.50km+70m(霞ポート)



西浦中岸1.25km+200m 国交省アオコ回収船「水馬」作業中

平成23年8月12日



西浦中岸1.50km-100m



西浦中岸2.50km+50m(新川)

平成23年8月12日



西浦中岸5.00km-100m



西浦中岸32.00km

平成23年8月12日




西浦中岸35.00km



西浦中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 12 日 (金)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	右岸	9.75 k	50 m ~ 36.00 k	14:21	晴れ	南東	沖 10 ~ 300 m	3~6	有	32.0	
北浦	左岸	16.25 k	-60 m ~ 27.00 k	13:41~15:16	晴れ	南東	沖 50 ~ 300 m	3~6	有	32.0	
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				

【特記事項】

- レベル6  
 ①北浦右岸29. 25km-40鶴ヶ井舟溜内  
 ②北浦右岸30. 25km帆津倉舟溜内  
 ③北浦右岸帆津倉第一舟溜内  
 ④北浦右岸32km金上舟津舟溜内  
 ⑤北浦右岸33. 25km穴瀬舟溜内  
 ⑥北浦左岸26.5km+40m安塚舟溜内

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月12日



北浦右岸29. 25km-40鶴ヶ井舟溜内レベル6有臭



北浦右岸30. 25km帆津倉舟溜内レベル6有臭

平成23年8月12日



北浦右岸31km+100帆津倉第一舟溜内レベル5有臭




北浦右岸32km金上舟津舟溜内レベル6有臭

平成23年8月12日



北浦右岸33. 25km穴瀬舟溜内レベル6有臭




北浦左岸26.5km+40m安塚舟溜内、レベル6、臭い有り

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 11 日 (木)

様式—1



河川名	岸	キロ程			確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考	
西浦	左岸	27.50 k	m ~	33.00 k	m	13:20~14:00	晴れ	南	沖 100 ~ 200 m	4~5	一部で有り	34°C	水上より確認
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

### ※アオコのレベル

- レベル0: アオコの発生は確かめられない。
- レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)      アオコ量: 大
- レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
- レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、



### ※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



平成23年8月11日



西浦左岸27.5k沖



西浦左岸31.5k沖

平成23年8月11日




西浦左岸31. 5k沖船外機でかくはんされた状況



# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 11 日 (木)

様式—1



河川名	岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考	
西浦	右岸	47.50 k	-150 m ~ 48.50 k	100 m	9:20	晴	西北西	沖 3 ~ 5 m	4~5	有	31°C	
西浦	中岸	0.00 k	0 m ~ 2.00 k	50 m	13:30	晴	南東	沖 5 ~ 30 m	4~6	有	32°C	
西浦	中岸	2.25 k	100 m ~ 3.75 k	150 m	14:00	晴	東南東	沖 2 ~ 30 m	4~6	有	32°C	
西浦	中岸	27.00 k	m ~ 37.00 k	-50 m	10:20	晴	南西	沖 2 ~ 40 m	4~6	有	32°C	
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				

## 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月11日



西浦右岸47.75km-150m(備前川)



西浦中岸1.25km+200m 国交省アオコ回収船「水馬」回収作業中

平成23年8月11日



西浦中岸1.50km-100m



西浦中岸2.50km+50m(新川)

平成23年8月11日




西浦中岸35.00km-50m



西浦中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 11 日 (木)



河川名	左右岸	キロ程				確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	右岸	6.75	k	m ~	k	m	14:30	晴れ	東南	沖 3 ~ 5 m	2~3	無	31.0	大生原船留り内
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのランク

ランク0: アオコの発生は確かめられない。

ランク1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

ランク2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる)

ランク3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

ランク4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

ランク5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

ランク6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、青の縞模様になることもある)に湖面を覆い、腐敗臭がする。

アオコ量: 大


平成23年8月11日



北浦右岸6.75付近大生原舟留り内

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 11 日 (木)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	右岸	36.00 k	m ~ 21.25 k	9:15~10:45	晴れ	南西	沖 10 ~ 400 m	2~6	有	33.0	(舟溜まり内レベル6)
北浦	左岸	14.50 k	m ~ 27.75 k	14:48	曇り	南東	沖 10 ~ 400 m	3~5	有	32.0	
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				

**【特記事項】**  
 レベル6 (舟溜まり内がレベル強)  
 ①北浦右岸33.25k+40m 穴瀬舟溜まり  
 ②北浦右岸31.0k+100 帆津倉第一舟溜  
 ③北浦右岸29.25k-40m 小舟津鶴ヶ居舟溜  
 ④北浦右岸24.25k+40m 繁昌舟溜

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月11日



北浦右岸33.25km+40m穴瀬舟溜まり(レベル6臭い有り)



北浦右岸31.0km+100m帆津倉第一舟溜まり(レベル6臭い有り)

平成23年8月11日



北浦右岸29.25km-40m小舟津鶴ヶ居舟溜まり(レベル6臭い有り)



北浦右岸24.25km+40m繁昌舟溜まり(レベル6臭い有り)

平成23年8月11日



北浦左岸26. 5k+20安塚舟溜内レベル5有臭




北浦左岸26. 75k-100レベル4有臭

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 10 日 (水)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	20.50 k ~ 34.25 k	9:03~11:15	晴れ	南	沖 20 ~ 50 m	3~5	一部で有り	31~35度	
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				
		k ~ m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、


※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月10日



西浦左岸20. 5k-70から上流側



西浦左岸28. 5k-50 臭気有り

平成23年8月10日



西浦左岸33. 25kから上流側 臭気有り




西浦左岸34. Ok 臭気有り

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 10 日 (水)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	47.50 k -150 m ~ 48.50 k 100 m	13:10~13:30	晴	南	沖 2 ~ 5 m	4	有	33°C	
西浦	中岸	0.00 k 50 m ~ 2.00 k 50 m	9:20	晴	南南西	沖 8 ~ 10 m	5	有	33°C	
西浦	中岸	10.00 k -50 m ~ k m	10:20	晴	東南東	沖 3 ~ 5 m	4	有	33°C	
西浦	中岸	32.50 k 120 m ~ k m	14:10	晴	南南西	沖 3 ~ 5 m	5	有	33°C	
西浦	中岸	35.00 k -50 m ~ k m	14:20	晴	南南西	沖 3 ~ 5 m	6	有	33°C	
西浦	中岸	36.50 k -70 m ~ k m	14:30	晴	南南西	沖 1 ~ 5 m	6	有	33°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

### 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量:大

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

【特記事項】

平成23年8月10日



西浦右岸47.50km-150m(備前川)



西浦中岸0.00km+50m

平成23年8月10日



西浦中岸10.00km-50m



西浦中岸32.50km+120m(八木)




西浦中岸35.00km-50m



西浦中岸36.50km-70m(坂井戸)

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 10 日 (水)



河川名	左右岸	キロ程			確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	左岸	13.25 k	m ~	27.75 k	m	14:29	晴れ	南西	沖 10 ~ 200 m	3~5	有	35.0	
北浦	右岸	9.75 k	m ~	36.00 k	m	9:05~14:31	晴れ	南西	沖 30 ~ 200 m	2~6	有	31.0	
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				

【特記事項】

レベル6  
 ①北浦右岸33.25k 穴瀬舟溜まり  
 ②北浦右岸31.0k+110 帆津倉第一舟溜  
 ③北浦右岸29.0k+160 小舟津鶴ヶ居舟溜  
 ④北浦右岸27.5k;90 馬渡舟溜  
 ⑤北浦右岸24.25k+0 繁昌舟溜

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月10日



北浦左岸20.75km+30井の埸舟溜内レベル5有臭



北浦左岸24.5kmレベル5有臭

平成23年8月10日



北浦右岸33. 25km 穴瀬船溜レベル6有臭



北浦右岸31. 0k+110 帆津倉第一舟溜 レベル6有臭

平成23年8月10日



北浦右岸29. 0k+160 小舟津鶴ヶ居舟溜 レベル6有臭



北浦右岸27. 50k+90 馬渡舟溜 レベル6有臭

平成23年8月10日




北浦右岸24. 25k+0 繁昌舟溜 レベル6有臭

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 9 日 (火)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	20.50 k - 100 m ~ 34.25 k 100 m	13:30~15:20	晴れ	南	沖 10 ~ 30 m	2~5	一部で有り	32~35度	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

### 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、


**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月9日



西浦左岸20. 5k-70から上流側



西浦左岸28. 5k-50 臭気有り

平成23年8月9日



西浦左岸34. Ok 臭気有り



# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 9 日 (火)

様式—1



河川名	岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	25.00 k	-130 m ~ k m	11:00	晴	東北東	沖 1 ~ 3 m	4	有	30°C	
西浦	右岸	43.00 k	0 m ~ 48.50 k 70 m	9:20	晴	東南東	沖 5 ~ 10 m	4~5	有	31°C	
西浦	中岸	0.00 k	0 m ~ 2.00 k 50 m	13:30	晴	東南東	沖 2 ~ 40 m	4~6	有	33°C	
西浦	中岸	2.25 k	100 m ~ 3.75 k 150 m	13:50	晴	東	沖 2 ~ 30 m	4~6	有	33°C	
西浦	中岸	21.00 k	50 m ~ 37.50 k 0 m	10:10	晴	東	沖 1 ~ 50 m	4~6	有	31°C	
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量:大

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



平成23年8月9日



西浦右岸25.00km-130m(鳩崎第二樋管)



西浦右岸43.00km



西浦中岸1.25km+200m



西浦中岸1.50km-100m

平成23年8月9日



西浦中岸2.75km-80m(新川)



西浦中岸27.75km

平成23年8月9日




西浦中岸35.00km-50m



西浦中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 9 日 (火)



河川名	左右岸	キロ程				確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	右岸	6.75	k	m ~	k	m	14:30	晴れ	東南	沖 1 ~ 2 m	2~3	無	31.0	大生原船留り内
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのランク

ランク0: アオコの発生は確かめられない。

ランク1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

ランク2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる)

ランク3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

ランク4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

ランク5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

ランク6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、青の縞模様になることもある)に湖面を覆い、腐敗臭がする。

アオコ量: 大


平成23年8月9日



北浦右岸6.75付近大生原舟留り内

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 9 日 (火)



河川名	左右岸	キロ程			確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	左岸	7.00 k	-60 m	27.75 k	m	10:42~11:45	晴れ	東	沖 20 ~ 300 m	2~4	有	30.0	
北浦	右岸	36.00 k	100m m	14.50 k	m	13:10~14:43	晴れ	東南東	沖 30 ~ 500 m	3~6	有	30.0	
		k	m	k	m				沖 ~ m				
		k	m	k	m				沖 ~ m				
		k	m	k	m				沖 ~ m				
		k	m	k	m				沖 ~ m				
		k	m	k	m				沖 ~ m				
		k	m	k	m				沖 ~ m				
		k	m	k	m				沖 ~ m				
		k	m	k	m				沖 ~ m				
		k	m	k	m				沖 ~ m				
		k	m	k	m				沖 ~ m				
		k	m	k	m				沖 ~ m				
		k	m	k	m				沖 ~ m				
		k	m	k	m				沖 ~ m				
		k	m	k	m				沖 ~ m				
		k	m	k	m				沖 ~ m				
		k	m	k	m				沖 ~ m				

【特記事項】

- レベル6  
 ①北浦右岸33.25km+40m穴瀬舟溜まり  
 ②北浦右岸29.25km-40m小舟津鶴ヶ居舟溜まり内

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月9日



北浦右岸20.75km+20m玉舟溜り下流(レベル4)



北浦右岸36.0kmオイルフェンスの付近(レベル5)

平成23年8月9日



北浦右岸31.5km-60m川岸の状況(レベル5)



北浦右岸29.5km-100m武田川河口付近(レベル5)

平成23年8月9日



北浦右岸29.25km-40m小舟津鶴ヶ居舟溜まり内(レベル6)



(北浦右岸24.5km+20m山田川の状況(レベル4~5))



平成23年8月8日



西浦左岸19. 5k—50から上流側



西浦左岸28. 5k—50m

平成23年8月8日



西浦左岸33. 5kから上流側



西浦左岸34. 0k

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 8 日 (月)

様式—1



河川名	岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	42.75 k	0 m ~ 48.50 k	100 m	13:20	晴	東	沖 20 ~ 30 m	5	有	32°C
西浦	中岸	0.00 k	0 m ~ 2.00 k	50 m	9:30	晴	北北東	沖 2 ~ 20 m	4~6	有	30°C
西浦	中岸	2.25 k	100 m ~ 3.75 k	150 m	9:50	晴	東南東	沖 1 ~ 15 m	4~6	有	30°C
西浦	中岸	21.00 k	50 m ~ 37.50 k	0 m	14:00	晴	東南東	沖 1 ~ 30 m	4~6	有	32°C
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			
		k	m ~	k	m			沖 ~ m			

## 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**


有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



西浦右岸48.00km-20m



西浦中岸1.25km+200m



西浦中岸1.50km-150m



西浦中岸1.50km-100m




中岸30.75km-80m(高賀津舟溜り)



西浦中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 8 日 (月)



河川名	左右岸	キロ程				確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	右岸	6.75	k	m ~	k	m	14:00	晴れ	南東	沖 4 ~ 5 m	3~4	無	29.0	大生原船留り内
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのランク

ランク0: アオコの発生は確かめられない。

ランク1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

ランク2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる)

ランク3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

ランク4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

ランク5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

ランク6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、青の縞模様になることもある)に湖面を覆い、腐敗臭がする。

アオコ量: 大

平成23年8月8日




北浦右岸6.75付近大生原舟留り内



北浦右岸6.75付近大生原舟留り内

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 8 日 (月)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	右岸	32.25 k	100 m ~ 21.25 k	-80 m	10:04~13:31	晴れ	南東	沖 50 ~ 300 m	3~5	有	29.0	
北浦	右岸	21.25 k	-80 m ~ 14.50 k	50 m	13:48~14:03	晴れ	南東	沖 50 ~ 200 m	2~3	有	30.0	
北浦	左岸	3.25 k	-100 m ~ 27.50 k	0 m	10:20~15:15	晴れ	南東	沖 30 ~ 100 m	2~6	有	30.0	
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月8日



北浦右岸24.25m+40m繁昌舟溜まり内状況、(レベル4~5、悪臭)



北浦右岸35.0km-50m古崎舟溜まり、前面川岸状況、(レベル4~5、臭い有り)

平成23年8月8日



北浦右岸24.0km-40m繁昌地先川岸の状況(レベル4、臭い有り)



北浦左岸3. 25k-100 レベル 2~3

平成23年8月8日



北浦左岸17. 25k-50江川第一舟溜 川表側 レベル3~4



北浦左岸17. 25k-50江川第一舟溜内レベル6有臭

平成23年8月8日



北浦左岸26. 5k+40安塚舟溜内レベル6有臭

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 7 日 (日)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考		
西浦	左岸	18.25 k	m ~ 34.00 k	m	9:10~10:04	晴れ	南	沖 10 ~ 50 m	3~5	一部で有り	31度	
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				
		k	m ~ k	m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



平成23年8月7日



西浦左岸34. Ok



西浦左岸33. 5k+100から上流側 臭気有り

平成23年8月7日



西浦左岸28. 5k-100



西浦左岸19. 5k-50から上流側




西浦左岸18. 25kから上流側

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 7 日 (日)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	42.75 k 0 m ~ 48.50 k 100 m	9:20	晴	東	沖 20 ~ 30 m	5	有	28°C	
西浦	中岸	0.00 k 0 m ~ 2.00 k 50 m	13:30	晴	東	沖 2 ~ 20 m	4~6	有	32°C	
西浦	中岸	21.00 k -50 m ~ 37.50 k 0 m	10:00	晴	南東	沖 2 ~ 30 m	4~6	有	31°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



西浦右岸48.50km



西浦中岸1.50km-150m

平成23年8月7日



西浦中岸27.75km



中岸31.00km


平成23年8月7日



西浦中岸36.25km-50m

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 6 日 (土)



河川名	左右岸	キロ程				確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	右岸	6.75	k	m ~	k	m	10:30	晴れ	南東	沖 3 ~ 5 m	3~4	無	28.0	大生原船留り内
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				
			k	m ~	k	m				沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのランク

ランク0: アオコの発生は確かめられない。

ランク1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

ランク2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる)

ランク3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。


ランク4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

ランク5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

ランク6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、青の縞模様になることもある)に湖面を覆い、腐敗臭がする。

アオコ量: 大

平成23年8月6日




北浦右岸6.75付近大生原舟留り内



# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 6 日 (土)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	右岸	14.00 k	100 m ~ 33.25 k	10:04~13:31	晴れ	南西	沖 10 ~ 70 m	2~5	有	28.0	
北浦	左岸	26.50 k	50 m ~ 19.50 k	13:54~14:57	曇り	南	沖 50 ~ 100 m	3~5	有	30.0	
北浦	左岸	4.50 k	m ~ 19.50 k	14:02	曇り	南	沖 5 ~ 100 m	3~5	有	30.0	
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				

【特記事項】

(This area is currently blank for special notes.)

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月6日



北浦右岸33.25m+40m穴瀬舟溜まり状況、(レベル5、臭い有り)



北浦右岸29.25km-40m小舟津鶴ヶ居舟溜まり状況、(レベル5、臭い有り)

平成23年8月6日



北浦左岸24.25km-60m梶山地先川岸の状況(レベル4、臭い有り)




北浦左岸17.25k-50江川第二舟溜内レベル5有臭

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 5 日 (金)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	19.50 k — 50 m ~ 34.00 k	m 9:56~11:01	晴れ	南	沖 5 ~ 30 m	2~4	無	29度	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

Blank area for special notes.

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量:大

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

臭: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月5日



西浦左岸19. 5k-50から上流側



西浦左岸29. 5kから上流側

平成23年8月5日



西浦左岸34. Ok



# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 5 日 (金)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	47.50 k ~ 150 m ~ 48.50 k 100 m	13:10	曇	南南東	沖 6 ~ 7 m	5	有	30°C	
西浦	中岸	0.00 k ~ 2.00 k 50 m	9:30	晴	東南東	沖 2 ~ 20 m	4~6	有	32°C	
西浦	中岸	20.00 k ~ 37.00 k 100 m	14:00	晴	南東	沖 1 ~ 30 m	4~6	有	29°C	
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				
		k ~ m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



平成23年8月5日



西浦右岸48.50km+70m(霞ポート)



西浦中岸1.25km+150m

平成23年8月5日



西浦中岸1.50km-150m



中岸30.75km-80m(高賀津舟溜り)

平成23年8月5日




西浦中岸32.00km



西浦中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 5 日 (金)



河川名	左右岸	キロ程			確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	右岸	3.25 k	m ~	8.00 k	m	10:30	晴れ	南東	沖 4 ~ 5 m	2~3	無	27°C	
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのランク

ランク0: アオコの発生は確かめられない。

ランク1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

ランク2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる)

ランク3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

ランク4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

ランク5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。


ランク6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、青の縞模様になることもある)に湖面を覆い、腐敗臭がする。

アオコ量: 大

平成23年8月5日



北浦右岸3. 25km付近



北浦右岸6. 75km付近

平成23年8月5日




北浦右岸6.75km付近



# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 5 日 (金)



河川名	左右岸	キロ程				確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	右岸	34.00 k	10 m ~	21.25 k	-20 m	9:23~14:29	晴れ	南東	沖 50 ~ 100 m	3~5	有	28.0	
北浦	左岸	17.00 k	m ~	21.00 k	100 m	14:30	晴れ	南	沖 100 ~ 200 m	3	無	29.0	
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月5日



北浦右岸29.25km+40m小舟津鶴ヶ居舟溜まり状況(レベル5、臭い有り)




北浦右岸24.25km+120m繁昌舟溜り上流状況(レベル5、臭い有り)

平成23年8月5日



北浦右岸27.5km+80m馬渡舟溜内状況(レベル5、臭い有り)




北浦左岸21k+100 レベル3無臭

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 4 日 (木)

様式—1



河川名	岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	46.25 k	-50 m ~ 48.50 k 100 m	9:10	晴	北東	沖 1 ~ 5 m	4	無	27°C	
西浦	中岸	0.00 k	0 m ~ 2.00 k 50 m	13:30	晴	東南東	沖 2 ~ 20 m	4~6	有	30°C	
西浦	中岸	21.25 k	-60 m ~ 37.00 k -50 m	10:10	曇	東北東	沖 1 ~ 30 m	4~6	有	29°C	
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				
		k	m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月4日



西浦右岸48.50km+100m



西浦中岸1.25km+150m

平成23年8月4日



西浦中岸1.50km-150m



西浦中岸31.50km-100m

平成23年8月4日



西浦中岸35.00km-50m




西浦中岸36.50km-70m(坂井戸舟溜り)

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 4 日 (木)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	28.50 k - 100 m ~ 34.00 k	m 9:45~10:40	晴れ	無風	沖 10 ~ 20 m	3	無	29度	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)      アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

臭: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月4日




西浦左岸28. 5k+100から上流側



西浦左岸34. 0k

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 4 日 (木)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	右岸	9.75 k	-10 m ~ 33.50 k	11:07	晴れ	北東	沖 10 ~ 100 m	3~5	有	27.0	
北浦	左岸	26.50 k	50 m ~ k	9:13	晴れ	北東	沖 ~ m	2~4	有	26.0	安塚舟溜り内
北浦	左岸	19.50 k	-100 m ~ k	10:01	晴れ	北東	沖 ~ m	2~3	無	26.0	札舟溜上流
北浦	左岸	17.50 k	0 m ~ k	10:09	晴れ	北東	沖 ~ m	2~3	無	26.0	江川舟溜り内
北浦	左岸	17.25 k	-50 m ~ k	15:04	晴れ	北東	沖 ~ m	2~4	有	26.0	江川第一舟溜り内
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				

【特記事項】

Blank area for special notes.

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月4日



北浦左岸17.25km-50m江川第一舟溜まり内(レベル4、臭い有り)



北浦左岸26.5km+50m安塚舟溜まり内の状況(レベル3、臭い有り)

平成23年8月4日



北浦右岸29. 25k-40鶴ヶ井舟溜内レベル5有臭




北浦右岸24. 25k繁昌舟溜内レベル5有臭

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 3 日 (水)

様式—1



河川名	岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考	
西浦	右岸	19.00 k	0 m ~ 21.00 k	0 m	10:00	曇	東	沖 1 ~ 5 m	3	無	26°C	
西浦	右岸	46.25 k	-50 m ~ 48.50 k	100 m	13:30	曇	東	沖 1 ~ 5 m	4~5	無	29°C	
西浦	中岸	0.00 k	0 m ~ 2.00 k	50 m	9:30	晴	東北東	沖 2 ~ 20 m	4~5	無	28°C	
西浦	中岸	20.00 k	70 m ~ 37.50 k	0 m	14:00	晴	東北東	沖 2 ~ 30 m	4~6	有	29°C	
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				

## 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。

レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)   アオコ量:大

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月3日



西浦右岸20.00km




西浦右岸47.75km

平成23年8月3日



西浦中岸1.00km-50m



西浦中岸1.50km-100m

平成23年8月3日



西浦中岸32.50km+50m



西浦中岸35.00km-50m

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 3 日 (水)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	左岸	19.50 k — 50 m ~ k m	10:15	曇り	無	沖 ~ 10 m	3	無	27度	内水試験船だまり
西浦	左岸	28.50 k m ~ 34.00 k m	13:56~14:50	晴れ	南東	沖 ~ 20 m	2~3	無	30度	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

【特記事項】

※アオコのレベル

- レベル0:アオコの発生は確かめられない。
- レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
- レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
- レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

※悪臭の凡例は以下のとおり

有 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。



平成23年8月3日



西浦左岸19. 5k内水試船だまり



西浦左岸28. 5kから上流側

平成23年8月3日




西浦左岸34. Ok



# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 3 日 (水)



河川名	左右岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	右岸	9.75 k	-10 m ~ 36.00 k	10:49	晴れ	北東	沖 10 ~ 100 m	3~5	有	27.0	
北浦	左岸	26.50 k	50 m ~ k	15:12	晴れ	北東	沖 5 ~ m	3~5	有	27.0	安塚舟溜り内
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				
		k	m ~ k				沖 ~ m				

【特記事項】

(This area is currently blank for special notes.)

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量: 大

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月3日



北浦右岸17.75km-70新宮舟溜内レベル5有臭



北浦左岸26.5km+50m安塚舟溜まり内の状況(レベル5、臭い有り)

平成23年8月3日




北浦右岸29. 25k-40鶴ヶ井舟溜内レベル5有臭



# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 2 日 (火)

様式—1



河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考
西浦	右岸	46.25 k -50 m ~ 48.50 k 70 m	9:10	曇	東南東	沖 1 ~ 4 m	4	無	27°C	
西浦	中岸	1.25 k 200 m ~ 1.50 k 100 m	13:10	曇	東南	沖 2 ~ 5 m	4	無	30°C	
西浦	中岸	26.75 k 80 m ~ 36.50 k -70 m	10:30	曇	東南	沖 1 ~ 3 m	4	無	31°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

## 【特記事項】

Blank area for special notes.

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。

レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量: 大

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

臭 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月2日



西浦右岸47.75km(蓮河原舟溜)



西浦中岸1.50km-150m

平成23年8月2日




西浦中岸36.50km-70m(坂井戸)



# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 2 日 (火)



河川名	左右岸	キロ程			確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考	
北浦	右岸	34.00 k	10 m ~	10.00 k	-80 m	9:25~14:52	晴れ	北東	沖 10 ~ 100 m	2~4	有	25.0	
北浦	左岸	26.50 k	20 m ~	k	m	15:01	曇り	東	沖 10 ~ 20 m	4	無	25.0	
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				

【特記事項】

(This area is currently blank for special notes.)

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量:大

※悪臭の凡例は以下のとおり

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月2日



北浦右岸29.25km+40m小舟津鶴ヶ居舟溜まり状況(レベル4、臭い有り)



北浦右岸27.5km+80m馬渡舟溜まり内の状況(レベル4、臭い有り)

平成23年8月2日



北浦右岸24.25km+110m繁昌舟溜まり上流状況(レベル4、臭い有り)




北浦左岸26.5k+20安塚舟溜内レベル4無臭

# 西浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 1 日 (月)

様式—1



河川名	岸	キロ程		確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温(°C)	備考	
西浦	中岸	1.25 k	200 m ~ 1.50 k	0 m	9:30	曇	東北東	沖 1 ~ 4 m	3~4	無	26°C	
西浦	中岸	22.50 k	0 m ~ 36.50 k	-50 m	14:00	曇	東	沖 2 ~ 3 m	3~4	無	26°C	
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				
		k	m ~	k	m			沖 ~ m				

## 【特記事項】

**※アオコのレベル**

レベル0:アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。) アオコ量:大

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

臭 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月1日



西浦中岸1.50km-100m



西浦中岸22.50km


平成23年8月1日



西浦中岸35.50km-50m

# 北浦アオコ発生状況日誌

平成 23 年 8 月 1 日 (月)



河川名	左右岸	キロ程				確認時間	天候	風向	堆積幅	ランク	悪臭	水温(°C)	備考
北浦	右岸	35.25 k	20m m ~	22.25 k	-20 m	9:28~15:09	曇り	北東	沖 10 ~ 100 m	2~4	有	26.0	
北浦	左岸	26.50 k	20 m ~	k	m	14:57	晴れ	北東	沖 15 ~ 20 m	4	無	26.0	
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				
		k	m ~	k	m				沖 ~ m				

【特記事項】

(This area is currently blank for special notes.)

**※アオコのレベル**

レベル0: アオコの発生は確かめられない。  
 レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。  
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。  
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、

アオコ量: 大

**※悪臭の凡例は以下のとおり**

有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

平成23年8月1日



北浦右岸29.25km+40m小舟津鶴ヶ居舟溜まり状況(レベル4、臭い有り)



北浦右岸22.25km+20m吉川消波施設内の状況(レベル3、臭い無し)

平成23年8月1日



北浦左岸26. 5k+20安塚舟溜内レベル4

