

土浦港・新川・備前川のアオコ対策作業(H23年8月15日撮影)

経緯(8/15時点)

- 8/3 アオコが土浦港に漂着始まる
- 8/4 アオコが土浦港に漂着量が多くなる
- 8/5 水面清掃船「水馬」出動指示
- 8/8 15:00アオコ回収開始
- 8/9 脱水アオコドラム缶1.0本分回収
- 8/10 脱水アオコドラム缶1.0本分回収
交通船2隻による攪拌作業
備前川河口アオコフェンス展張(土浦出張所)
- 8/11 脱水アオコドラム缶1.0本分回収
交通船2隻による攪拌作業継続し、A部消滅完了
備前川河口アオコフェンス10:00撤去13:00展張(土浦出張所)
- 8/12 脱水アオコドラム缶0.5本分回収、攪拌作業継続
- 8/13~21 委託業者のお盆休み
- 8/15 巡視船「かすみ」による攪拌作業実施(土浦港・新川)
土浦市からの要請により、新川の攪拌作業実施
備前川河口アオコフェンス9:00撤去16:30展張(土浦出張所)
- 8/19 巡視船「かすみ」による攪拌作業予定
- 8/22 アオコ回収再開予定(アオコがある場合)



① A部 腐敗したアオコ



② B部 腐敗したアオコ




③ 新川 腐敗したアオコ



新川 攪拌後腐敗アオコ無し



巡視船「かすみ」による攪拌



新川 腐敗アオコ消滅完了箇所

撮影方向③

スクレーパー攪拌方向

新川



巡視船「かすみ」による攪拌

撮影方向①

A部 腐敗アオコ消滅完了箇所

B部 腐敗アオコ消滅完了箇所

スクレーパー攪拌方向

撮影方向②

作業休止中
①水面清掃船「水馬」
②台船
③交通船2隻

南風

