

# 土浦港・新川・備前川のアオコ対策作業 (H23年8月22日撮影)

経緯 (8/22時点)

- 8/3 アオコが土浦港に漂着始まる
- 8/4 アオコが土浦港に漂着量が多くなる
- 8/5 土浦港 水面清掃船「水馬」出動指示
- 8/8 土浦港 15:00アオコ回収開始
- 8/9 脱水アオコドラム缶1.0本分回収
- 8/10 脱水アオコドラム缶1.0本分回収  
交通船2隻による腐敗アオコ攪拌作業  
備前川河口アコフェンス展張(土浦出張所)
- 8/11 脱水アオコドラム缶1.0本分回収  
交通船2隻による腐敗アオコ攪拌作業継続し、A部消滅完了  
備前川河口アコフェンス10:00撤「閉」13:00「開」(土浦出張所)
- 8/12 脱水アオコドラム缶0.5本分回収、腐敗アオコ攪拌作業
- 8/13~16 委託業者のお盆休み
- 8/15 土浦港 巡視船「かすみ」による攪拌作業実施  
新川 巡視船「かすみ」による攪拌作業実施(土浦市からの要請)  
備前川河口アコフェンス9:00「閉」16:30「開」(土浦出張所)
- 8/16 備前川河口アコフェンス 終日東よりの風のため河道内流入防止の「閉」状態を継続(土浦出張所)
- 8/17 土浦港 委託業者による攪拌作業実施  
新川 巡視船「かすみ」による攪拌作業実施(土浦市からの要請)  
備前川河口フェンス 朝から西よりの風。9:00に「開」。風向き代わり13:00「閉」状態に。
- 8/18 土浦港 委託業者による攪拌作業実施
- 8/19 土浦港 現場待機(アオコが無くなったため)
- 8/22 土浦港 委託業者による攪拌作業実施
- 8/23~8/31 土浦港 委託業者による攪拌作業継続、アオコ状況により回収続行予定
- 9/1以降 未定



① A部 腐敗アオコ無



② A部 腐敗アオコ無



③ A部 腐敗アオコ無




④ B部 腐敗アオコ無



⑤ B部 腐敗アオコ無



⑥ A部 腐敗アオコ無






# 巴川橋河口のアオコ除去作業 (H23年8月22日撮影)



現場待機



②



③



④

アオコが無いのでアオコフェンスを開けた状態



⑤

水面状況: 腐敗アオコ無し

## 経緯 (8/22時点)

- 7/15 アオコフェンス展張(武田川・巴川河口の2箇所)
- 7/19 アオコフェンス撤去(台風6号の為)
- 7/25~27 水面清掃船2隻出動前点検(水通し運転)
- 7/26 アオコフェンス展張(武田川・巴川河口の2箇所)
- 7/27 14:00アオコ大量漂着(南風)、みずすまし出動指示
- 8/2 15:00霞ポートから土浦港へ仮置き
- 8/3 8:30土浦~15:00潮来港
- 8/4 9:00潮来港~15:00巴川橋河口着
- 8/5 回収機配管敷設
- 8/8 現場待機
- 8/9 午後からアオコ漂着始まる
- 8/10 アオコ回収のみで脱水未(脱水機調整)
- 8/11 脱水アオコドラム缶0.5本分回収
- 8/12 脱水アオコドラム缶0.3本分回収  
下流側のアオコフェンスを外す
- 8/13~8/21 委託業者のお盆休み
- 8/22 現場待機(アオコが無い)
- 8/23~31 現場待機予定
- 9/1以降 未定

