

土浦港・新川・備前川のアオコ対策作業 (H23年8月17～19日撮影)

経緯 (8/19時点)

- 8/3 アオコが土浦港に漂着始まる
- 8/4 アオコが土浦港に漂着量が多くなる
- 8/5 土浦港 水面清掃船「水馬」出動指示
- 8/8 土浦港 15:00アオコ回収開始
- 8/9 脱水アオコドラム缶1.0本分回収
- 8/10 脱水アオコドラム缶1.0本分回収
交通船2隻による腐敗アオコ攪拌作業
備前川河口アオコフェンス展張(土浦出張所)
- 8/11 脱水アオコドラム缶1.0本分回収
交通船2隻による腐敗アオコ攪拌作業継続し、A部消滅完了
備前川河口アオコフェンス10:00撤「閉」13:00「開」(土浦出張所)
- 8/12 土浦港 脱水アオコドラム缶0.5本分回収、腐敗アオコ攪拌作業
- 8/13～16 委託業者のお盆休み
- 8/15 土浦港 巡視船「かすみ」による攪拌作業実施
新川 巡視船「かすみ」による攪拌作業実施(土浦市からの要請)
備前川河口アオコフェンス9:00「閉」16:30「開」(土浦出張所)
- 8/16 備前川河口アオコフェンス 終日東よりの風のため河道内流入防止の「閉」状態を継続(土浦出張所)
- 8/17 土浦港 委託業者による攪拌作業実施
新川 巡視船「かすみ」による攪拌作業実施(土浦市からの要請)
備前川河口フェンス 朝から西よりの風。9:00に「開」。風向き代わり13:00「閉」状態に。
- 8/18 土浦港 委託業者による攪拌作業実施
- 8/19 現場待機(アオコが無くなったため)
- 8/22 アオコ回収再開予定(アオコがある場合)



8/17土浦港 腐敗したアオコ攪拌作業




8/17新川 巡視船「かすみ」による攪拌作業



8/18 腐敗したアオコ攪拌作業



8/19 現場待機 水面清掃船「水馬」の点検 (アオコが無くなった為)



8/19 土浦港 アオコ無し



備前川のアオコフェンス状況