

平成23年9月21日 21時00分現在

江戸川河川事務所管内 水防警報発令状況

江戸川 水防警報発令状況

基準地点	西関宿(幸手市) 江戸川右岸58.4K	野田(野田市) 江戸川左岸39.0K	松戸(松戸市) 江戸川左岸19.6K	大谷口新田(松戸市) 坂川右岸1.8K
水位危険度レベル	—	—	—	—
警報種別	—	—	—	—
状況	—	—	—	—
発令月日	—	—	—	—
発令時間	—	—	—	—

中川・綾瀬川 水防警報発令状況

基準地点	吉川(吉川市) 中川左岸30.6K	高砂(葛飾区) 中川右12.5K	谷古宇(草加市) 綾瀬川左岸14.4K
水位危険度レベル	レベル1	レベル2	レベル1
警報種別	準備	準備	待機
状況	吉川水位は横ばい	高砂水位は1時間に 7cm程度下降	谷古宇水位は1時間に 15cm程度下降
発令月日	9月21日	9月21日	9月21日
発令時間	19時00分	17時30分	21時00分

江戸川河川事務所管内 水位観測所(基準地点)

水位観測所位置図

江戸川

観測所	西関宿	野田	松戸	大谷口新田
はん濫危険水位	8.6m	9.0m	—	—
避難判断水位	8.3m	8.7m	—	3.7m
はん濫注意水位	6.1m	6.3m	5.7m	3.2m
水防団待機水位	4.5m	4.6m	4.0m	2.7m

中川・綾瀬川

観測所	吉川	高砂	谷古宇
はん濫危険水位	4.1m	—	3.9m
避難判断水位	3.8m	—	3.6m
はん濫注意水位	3.6m	2.7m	3.0m
水防団待機水位	3.3m	2.4m	2.7m

水位危険度レベル

レベル5	『はん濫』の発生
レベル4	『はん濫危険水位』超過
レベル3	『避難判断水位』超過
レベル2	『はん濫注意水位』超過
レベル1	『水防団待機水位』超過

