

速報データにより今後修正される可能性があります。

平成23年台風15号に伴う富士川砂防事務所管内の状況【第2報】



北杜市白州町横手  
尾白川下流  
砂防堰堤

出水状況  
(9月21日16時)




現在の状況  
(9月22日17時)

平成23年9月22日17時現在

国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所

## ○降雨状況



富士川砂防管内では連続雨量 573 mm に達する降雨が観測されました。

- ・七面山雨量観測所 連続雨量 617 mm 時間最大 69 mm/h
- ・春木川雨量観測所 連続雨量 573 mm 時間最大 77 mm/h
- ・早川雨量観測所 連続雨量 398 mm 時間最大 62 mm/h
- ・奈良田雨量観測所 連続雨量 237 mm 時間最大 31 mm/h
- ・青木雨量観測所 連続雨量 295 mm 時間最大 55 mm/h
- ・日向山雨量観測所 連続雨量 250 mm 時間最大 37 mm/h
- ・入笠雨量観測所 連続雨量 169 mm 時間最大 22 mm/h

(速報値)

## ○支部設置状況

09月21日 23:50 警戒体制から注意体制に移行する。

管内に雨域が無くなり、関係5市町に発表されていた土砂災害警戒情報も全て解除されたことから、風水害対策富士川砂防支部は、平成23年9月21日23時50分に警戒体制から注意体制に移行した。

○管内砂防施設点検

管内主要 43 施設について、現在点検を実施中。

なお 22 日 17 時現在、27 施設については異常がないことを現地調査および C C T V にて確認済み。

○管内の主な被災状況

- ・ 県道雨畑大島線（山梨県早川町）の路肩崩落による通行止めの他、県道、町道、林道において土砂流出や路肩崩落が発生している模様。

（詳細は調査中）

- ・ 山梨県早川町やませみ地区において流出した土砂により水路が閉塞し、濁流が住宅地に氾濫。

床上浸水 1 戸（公民館）、床下浸水 4 戸の被害が発生。

流出した土砂については早川町により処理済み。

○管内の荒廃状況調査

- ・ 9 月 23 日より道路などの交通手段の安全が確保され次第、実施する予定。