

平成23年9月22日 22時00分現在

## 江戸川河川事務所管内 水防警報発令状況

### 江戸川 水防警報発令状況

基準地点	西関宿(幸手市) 江戸川右岸58.4K	野田(野田市) 江戸川左岸39.0K	松戸(松戸市) 江戸川左岸19.6K	大谷口新田(松戸市) 坂川右岸1.8K
水位危険度レベル	レベル1	レベル1	レベル1	—
警報種別	解除	待機	待機	—
状況	—	野田水位は1時間に10cm程度上昇	松戸水位は1時間に20cm程度上昇	—
発令月日	9月22日	9月22日	9月22日	—
発令時間	22時00分	8時00分	14時00分	—

### 中川・綾瀬川 水防警報発令状況

基準地点	吉川(吉川市) 中川左岸30.6K	高砂(葛飾区) 中川右12.5K	谷古宇(草加市) 綾瀬川左岸14.4K
水位危険度レベル	—	—	—
警報種別	解除	解除	解除
状況	—	—	—
発令月日	9月21日	9月21日	9月21日
発令時間	23時40分	22時40分	21時50分

## 江戸川河川事務所管内 水位観測所(基準地点)

## 水位観測所位置図

### 江戸川

観測所	西関宿	野田	松戸	大谷口新田
はん濫危険水位	8.6m	9.0m	—	—
避難判断水位	8.3m	8.7m	—	3.7m
はん濫注意水位	6.1m	6.3m	5.7m	3.2m
水防団待機水位	4.5m	4.6m	4.0m	2.7m

### 中川・綾瀬川

観測所	吉川	高砂	谷古宇
はん濫危険水位	4.1m	—	3.9m
避難判断水位	3.8m	—	3.6m
はん濫注意水位	3.6m	2.7m	3.0m
水防団待機水位	3.3m	2.4m	2.7m

### 水位危険度レベル

レベル5	『はん濫』の発生
レベル4	『はん濫危険水位』超過
レベル3	『避難判断水位』超過
レベル2	『はん濫注意水位』超過
レベル1	『水防団待機水位』超過

