

平成23年9月23日（金）
国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

記者発表資料

台風15号に伴う降雨による 笛吹川河岸浸食箇所の緊急対策について（第2報）

台風15号による降雨により笛吹川・笛吹市石和町小石和地先（蛭見橋上流）の河岸浸食箇所の緊急対策の状況は、下記のとおりです。

（9月23日9時00分現在）

- 9月22日（木）14時40分より緊急対策を開始
- 対策方法：根固めブロックの投入
全体量：右岸 延長約80m
左岸 延長約210m
- 進捗状況 右岸 約60m完了
左岸 約60m完了
- 緊急対策完了見込み：9月24日（土）早朝に完了する予定です。


発表記者クラブ

山梨県政記者クラブ

問い合わせ先


国土交通省関東地方整備局 甲府河川国道事務所
地域広報官（副所長）高橋 忠臣（たかはし ただおみ）055-252-5491
工務第一課長 柳澤 亘（やなぎさわ わたる） 同上

位置図



被災箇所
(笛吹市小石和地先)

横断図



右岸側



被災状況



進捗状況

左岸側



被災状況



進捗状況