

H23.3.11東北地方太平洋沖地震

京浜河川事務所管内(国管理区間)の多摩川・鶴見川・相模川での

洪水、地震などの自然災害時における堤防、護岸、水門(樋管)などの施設の点検状況

平成23年3月11日 現在

点検対象	河川名		点検時刻	点検状況	備考 (被災のある場合は状況を記載)
	多摩川	田園調布(出)	0.0k ~ 20.6k 開始 3/11 16:20 終了 18:00	概略点検	異常なし
		多摩(出)	20.6k ~ 37.0k 開始 3/11 16:30 終了 17:30		
		多摩川上流(出)	37.0k ~ 55.2k 開始 3/11 16:30 終了 20:10	概略点検	異常なし
	浅川	多摩(出)	0.0k ~ 13.2k 開始 3/11 18:30 終了 21:00	概略点検	異常なし
	鶴見川	鶴見(出)	0.0k ~ 5.9k 開始 3/11 15:10 終了 16:20	概略点検	異常なし
		新横浜(出)	5.9k ~ 15.4k 開始 3/11 15:00 終了 17:20	概略点検	異常なし
	矢上川	新横浜(出)	0.0k ~ 1.8k 開始 3/11 15:20 終了 16:00	概略点検	異常なし
	早濑川	新横浜(出)	0.0k ~ 1.6k 開始 3/11 15:20 終了 16:00	概略点検	異常なし
	鳥山川	新横浜(出)	0.0k ~ 1.9k 開始 3/11 15:00 終了 17:20	概略点検	異常なし
	相模川	相模(出)	0.0k ~ 6.6k 開始 3/11 15:50 終了 17:10	概略点検	異常なし

※ 堤防などの施設の異常の有無と状況について、全体の把握を目的とした目視による外観点検結果です。
 なお、この点検結果は速報のため、詳細な調査の結果変わる場合があります。

洪水、地震などの自然災害時には、堤防には近づかないようにお願いします