平成23年度　多摩川水系水質事故マップ（4月～12月迄）

No.	年月	水系	河川名	住所	原因物質区分		事故発生区分	通報者	対策工	対策者
1	5月14日	多摩川	野川	東京都小金井市貫井南4-24-9	油類		原因不明	住民	有	自治体
2	5月27日	多摩川	公共下水道雨水排水路	東京都昭島市拝島町付近	不明		原因不明	河川巡視員	無	ー
3	7月12日	多摩川	本川右岸-1.4k	神奈川県川崎市川崎区浮島町8-1	化学物質	ポリエチレンのペレット	機械の故障	原因者	有	原因者
4	7月17日	多摩川	浅川	東京都日野市東豊田地先(一番橋付近)	不明	泡の発生	原因不明	住民	無	ー
5	7月27日	多摩川	本川右岸10.7k	神奈川県川崎市中原区上平間2069	排水・汚泥等		操作ミス	原因者	無	ー
6	12月19日	多摩川	野川	東京都世田谷区玉川地先	油類		交通事故	職員	有	河川管理者・自治体