


作業前アオコ発生状況



水面清掃船「水馬」によるアオコ脱水作業



# 7月12日アオコ対策状況



アオコ脱水完了後



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 昨日からの雨と風で土浦港内のアオコはレベル2~3
3. 対策内容: 昨日回収したアオコが水面清掃船「水馬」のタンク内にありそのアオコを脱水しドラム缶に収めました。
4. 対策効果: 昨日の残り和本日分で累計3本の脱水を行いました。




作業前アオコ発生状況③



作業前アオコ発生状況③



# 7月12日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業③

作業船によるアオコ攪拌作業②



作業船によるアオコ攪拌作業③



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 昨日からの雨と風で土浦港内のアオコはレベル2~3
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業を行いました。
4. 対策効果: 攪拌することにより水流が発生し、アオコの堆積は見られずレベル2~3を維持しました。